

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/gogle-ochronne-classic-s1302-cc-schmith-p-31337.html>



Gogle ochronne classic S1302-CC SCHMITH

Cena brutto	6,83 zł
Cena netto	5,55 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	S1302-CC
Kod producenta	S1302-CC
Kod EAN	5902004723884
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Gogle ochronne classic S1302-CC SCHMITH

Klasyczne gogle ochronne z regulowanym paskiem i systemem wentylacji, zaprojektowane do pracy w warunkach narażenia na odłamki, pyły i drobiny. Konstrukcja umożliwia noszenie przez osoby używające okularów korekcyjnych.

Model S1302-CC

Typ szybki Bezbarwna

Wentylacja 4 zawory

Mocowanie Regulowany pasek gumowy

Charakterystyka

System wentylacji poczwórnej

Cztery zawory wentylacyjne zapewniają przepływ powietrza wewnątrz gogli, redukując kondensację pary wodnej na szybcie podczas intensywnej pracy. Rozwiązanie szczególnie przydatne w warunkach zmiennej temperatury i wysokiej wilgotności.

Kompatybilność z okularami korekcyjnymi

Powiększona komora wewnętrzna pozwala na komfortowe noszenie gogli przez osoby używające okularów leczniczych. Konstrukcja zapobiega uciskaniu oprawek i zapewnia stabilne osadzenie bez ryzyka uszkodzenia okularów.

Bezbarwna szybka

Przezroczysta soczewka nie zmienia percepcji kolorów, co ma znaczenie przy pracach wymagających rozpoznawania oznaczeń, przewodów elektrycznych czy elementów montażowych. Zapewnia naturalne pole widzenia bez zniekształceń.

Regulowany pasek gumowy

Elastyczny pasek z możliwością dopasowania długości umożliwia stabilne osadzenie gogli na różnych obwodach głowy. Guma zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur i nie powoduje ucisku podczas długotrwałego noszenia.

Specyfikacja techniczna

Model	S1302-CC
Producent	SCHMITH
Typ szybki	Bezbarwna (Clear)
System wentylacji	4 zawory wentylacyjne
Typ mocowania	Regulowany pasek gumowy
Kompatybilność z okularami	Tak
Ochrona przed	Odłamki, drobiny, pyły

Zastosowanie

- Obróbka mechaniczna metali i tworzyw sztucznych
- Prace szlifierskie i polerskie
- Prace budowlane w środowisku zapyłonym
- Prace konserwacyjne i remontowe
- Prace w warsztacie stolarskim
- Obsługa maszyn i urządzeń przemysłowych
- Prace spawalnicze jako dodatkowa ochrona przed odpryskami
- Prace w laboratoriach i zakładach chemicznych

Użytkowanie i konserwacja

Czyszczenie szybki

Szybkę należy czyścić miękką, wilgotną szmatką bez użycia rozpuszczalników organicznych. Unikać papierowych ręczników, które mogą zarysować powierzchnię. Wysuszyć naturalnie lub delikatnie osuszyć miękką tkaniną.

Przechowywanie

Gogle przechowywać w miejscu suchym, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą zarysować szybkę. Regularnie sprawdzać stan paska gumowego i zaworów wentylacyjnych.

Wymiana elementów

W przypadku zarysowania szybki lub uszkodzenia paska, elementy należy wymienić na nowe. Nie należy używać gogli z uszkodzoną szybką, ponieważ zmniejsza to poziom ochrony i pogarsza widoczność.