

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kolo-8-do-kosiarki-spalinowej-g83051-cg83051-18-geko-p-17477.html>

## Koło 8" do kosiarki spalinowej G83051 CG83051-18 GEKO

Cena brutto	<b>42,77 zł</b>
Cena netto	<b>34,77 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>CG83051-18</b>
Kod producenta	<b>CG83051-18</b>
Kod EAN	<b>5901477142406</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Koło 8" do kosiarki spalinowej GEKO G83051

Część zamienna przeznaczona do kosiarki spalinowej GEKO model G83051. Koło o średnicy 8 cali zapewnia stabilność i manewrowość podczas koszenia.

Średnica koła 8 cali (203 mm)

Kompatybilność GEKO G83051

Kod produktu CG83051-18

Typ części Oryginalna zamienna

### Charakterystyka

#### Średnica 8 cali

Rozmiar 8" (203 mm) to standardowa średnica dla kół tylnych kosiarek spalinowych. Zapewnia odpowiedni prześwit i równowagę maszyny podczas pracy na nierównościach terenu.

#### Dedykowana kompatybilność

Koło zaprojektowane specjalnie do modelu GEKO G83051. Wymiary osi, szerokość obręczy i profil opony odpowiadają fabrycznym

specyfikacjom, co gwarantuje prawidłowy montaż i funkcjonowanie.

### **Materiał odporny na ścieranie**

Konstrukcja z tworzywa odpornego na истирание i uszkodzenia mechaniczne. Materiał zachowuje właściwości w zmiennych warunkach pogodowych i przy kontakcie z wilgocią.

### **Prosty montaż**

Koło montuje się na osi tylnej kosiarki za pomocą standardowych zabezpieczeń. Wymiana nie wymaga specjalistycznych narzędzi – wystarczy podstawowy zestaw kluczy.

## Specyfikacja techniczna

Średnica koła	8 cali (203 mm)
Model kosiarki	GEKO G83051
Kod produktu	CG83051-18
Producent	GEKO
Typ części	Część zamienna oryginalna
Materiał	Tworzywo odporne na ścieranie
Przeznaczenie	Kosiarka spalinowa

## Kiedy wymienić koło w kosiarce

Wymiana koła staje się konieczna w kilku sytuacjach. Należy ją przeprowadzić, gdy:

- Opona jest nadmiernie zużyta lub spłaszczona – wpływa to na stabilność kosiarki i równość koszenia
- Obręcz jest pęknięta lub zdeformowana – uszkodzenia mechaniczne mogą powodować wibracje i utrudniać prowadzenie
- Łożysko w kole jest zużyte – objawia się luźnym osadzeniem lub hałasem podczas jazdy
- Koło uległo uszkodzeniu w wyniku najechania na przeszkodę – kamienie, korzenie czy krawężniki mogą trwale uszkodzić konstrukcję
- Obserwuje się nierównomierne zużycie bieżnika – może to wskazywać na problemy z ustawieniem osi lub potrzebę wymiany

### **Sprawdzenie kompatybilności**

Przed zakupem należy zweryfikować model kosiarki – numer G83051 znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia, zazwyczaj umieszczonej na obudowie silnika lub podwoziu. Koło CG83051-18 pasuje wyłącznie do tego konkretnego modelu GEKO.

---

## Montaż i konserwacja

---

Wymiana koła w kosiarce spalinowej GEKO G83051 przebiega standardowo. Kosiarkę należy zabezpieczyć przed przypadkowym uruchomieniem, odkręcić nakrętkę lub zawleczkę zabezpieczającą na osi, zdjąć stare koło i założyć nowe. Po montażu warto sprawdzić, czy koło obraca się swobodnie i nie ociera o elementy obudowy.

Regularna kontrola stanu kół powinna obejmować sprawdzenie ciśnienia w oponach (jeśli są pompowane), luzu na osi oraz stanu bieżnika. Koła warto czyścić po każdym koszeniu, usuwając resztki trawy i ziemi, które mogą przyspieszać zużycie materiału.

### Produkty powiązane

Przy wymianie kół warto rozważyć przegląd innych elementów układu jezdnego: sprawdzenie stanu osi, łożysk oraz zabezpieczeń. W przypadku starszych kosiarek zaleca się wymianę obu kół jednocześnie, aby zachować symetrię i równomierne prowadzenie maszyny.