

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/polmaski-filtrujace-jednorazowe-z-zaworem-5szt-74541-vorel-p-6076.html>

Półmaski filtrujące jednorazowe z zaworem (5szt) 74541 VOREL

Cena brutto	19,41 zł
Cena netto	15,78 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	74541
Kod producenta	74541
Kod EAN	5906083745416
Producent	Vorel
Kategoria ochrony	P1
Jednostka	OPA
Zaworek	tak

Opis produktu

Półmaski filtrujące jednorazowe z zaworem VOREL 74541 (5 szt.)

Jednorazowe półmaski ochronne klasy P1 z zaworem wydechowym przeznaczone do ochrony dróg oddechowych przed pyłami i aerozolami w środowisku pracy. Produkt marki VOREL w opakowaniu zawierającym 5 sztuk.

Klasa ochrony P1

Zawór wydechowy Tak

Typ Jednorazowe

Ilość w opakowaniu 5 szt.

Charakterystyka półmasek filtrujących P1

Klasa ochrony P1 - zakres filtracji

Oznaczenie P1 wskazuje na skuteczność filtracji minimum 80% cząstek stałych i ciekłych. Półmaski tej klasy chronią przed

wdychaniem pyłów o stężeniu do 4-krotności najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS). Stosowane w środowiskach o niskim lub umiarkowanym narażeniu na zanieczyszczenia.

Zawór wydechowy - funkcja i korzyści

Zawór umożliwia swobodny wydech bez konieczności przepychania powietrza przez materiał filtrujący. Redukuje wilgoć wewnątrz maski, zapobiega zaparowaniu i zwiększa komfort podczas długotrwałego użytkowania oraz pracy w podwyższonej temperaturze.

Konstrukcja jednorazowa

Półmaski przeznaczone do użycia w trakcie jednej zmiany roboczej lub do momentu zauważalnego wzrostu oporu oddechowego. Po zakończeniu pracy należy je zutylizować. Konstrukcja jednorazowa eliminuje konieczność konserwacji i wymiany filtrów.

Ergonomiczny kształt maski

Profil półmaski dostosowany do anatomii twarzy zapewnia szczelne przyleganie i minimalizuje ryzyko przecieków. Elastyczne taśmy umożliwiają regulację dopasowania. Materiał filtrujący zachowuje kształt podczas użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Model	74541
Producent	VOREL
Klasa ochrony	P1
Zawór wydechowy	Tak
Typ użytkowania	Jednorazowe
Ilość w opakowaniu	5 sztuk
Maksymalne stężenie zanieczyszczeń	Do 4 x NDS

Zastosowanie półmasek P1 w różnych branżach

- Prace budowlane i remontowe - ochrona przed pyłem cementowym, gipsowym i mineralnym
- Przemysł drzewny - filtracja pyłów powstających podczas cięcia, szlifowania i obróbki drewna
- Rolnictwo - ochrona podczas prac z materiałami sypkimi, nawozami i paszami
- Przemysł spożywczy - zabezpieczenie przed pyłami organicznymi i mącznymi
- Produkcja materiałów budowlanych - ochrona przed pyłami betonowymi i ceramicznymi
- Prace porządkowe i sprzątanie - filtracja kurzu i drobnych zanieczyszczeń

-
- Obróbka metali - ochrona przed pyłami metalicznymi przy szlifowaniu i polerowania
 - Prace ogrodnicze - zabezpieczenie przed pyłkami roślin i pyłem glebowym

Ograniczenia stosowania półmasek P1

Półmaski klasy P1 nie chronią przed gazami, oparami chemicznymi, tlenkiem węgla ani przed pyłami toksycznymi o stężeniu przekraczającym 4 x NDS. W środowiskach o niedoborze tlenu (poniżej 17% objętościowo) wymagane są aparaty izolujące. Nie stosować w atmosferach wybuchowych ani przy pracy z substancjami rakotwórczymi wymagającymi wyższej klasy ochrony.

Użytkowanie i przechowywanie

Przed założeniem półmaski należy sprawdzić jej stan techniczny - brak uszkodzeń materiału filtrującego, prawidłowe działanie zaworów i elastyczność taśm. Maskę zakłada się na twarz, zakrywając nos i usta, a następnie reguluje taśmy dla uzyskania szczelnego przylegania. Po każdym użyciu półmaskę należy zutylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów. Nieużywane maski przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i promieniowania UV.

Przed pierwszym użyciem zaleca się przeprowadzenie testu szczelności - po założeniu maski należy wykonać głęboki wdech i wydech, sprawdzając czy powietrze nie przedostaje się przez nieszczelności. Zauważalny wzrost oporu oddechowego, zawilgocenie wnętrza lub widoczne zabrudzenie materiału filtrującego to sygnały do wymiany półmaski na nową.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowej ochrony w środowisku pracy warto rozważyć dodatkowe środki ochrony indywidualnej: okulary ochronne zabezpieczające przed pyłem, rękawice robocze dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy oraz odzież ochronną. W przypadku pracy w środowisku o wyższym stężeniu zanieczyszczeń należy zastosować półmaski klasy P2 lub P3.