

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tlumik-do-kosiarki-spalinowej-g83051-cg83051-82-geko-p-24402.html>

Tłumik do kosiarki spalinowej G83051 CG83051-82 GEKO

Cena brutto	47,78 zł
Cena netto	38,85 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG83051-82
Kod producenta	CG83051-82
Kod EAN	5901477157509
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Tłumik do kosiarki spalinowej GEKO G83051

Oryginalna część zamienna do kosiarki spalinowej GEKO G83051, odpowiedzialna za redukcję hałasu pracy silnika oraz odprowadzanie spalin. Tłumik wpływa bezpośrednio na komfort użytkowania kosiarki i kulturę pracy w ogrodzie.

Model CG83051-82

Kompatybilność GEKO G83051

Typ części Oryginalna

Producent GEKO

Charakterystyka techniczna

Redukcja poziomu hałasu

Tłumik obniża poziom dźwięku generowanego przez spaliny opuszczające silnik. Sprawny tłumik może zmniejszyć hałas o 15-25 dB, co odpowiada różnicy porównywalnej do przejścia z głośnej ulicy do spokojnego pomieszczenia.

Odprowadzanie spalin

Konstrukcja tłumika kierkuje spaliny z dala od operatora i mechanizmów tnących. Właściwe odprowadzanie gazów spalinowych chroni przed ich wdychaniem oraz zapobiega osadzeniu się sadzy na elementach kosiarki.

Ochrona termiczna silnika

Tłumik pełni funkcję komory rozprężnej, która pomaga w odprowadzaniu ciepła ze spalin. Sprawny układ wydechowy wspiera prawidłową temperaturę pracy silnika, zapobiegając jego przegrzewaniu podczas długotrwałej pracy.

Dedykowane dopasowanie

Część zaprojektowana specjalnie dla modelu G83051 zapewnia prawidłowe połączenie z kolektorem wydechowym. Odpowiednie dopasowanie gwarantuje szczelność układu i eliminuje wycieki spalin.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG83051-82
Przeznaczenie	Kosiarka spalinowa GEKO G83051
Typ części	Część zamienna oryginalna
Producent	GEKO
Funkcja podstawowa	Tłumienie hałasu, odprowadzanie spalin

Kiedy wymienić tłumik

Zużyty lub uszkodzony tłumik objawia się charakterystycznymi symptomami, które wskazują na konieczność wymiany:

Objawy zużycia tłumika

Wyraźne zwiększenie głośności pracy kosiarki, wycieki spalin w miejscach połączeń, widoczna korozja lub dziury w obudowie tłumika, zmiana barwy lub zapachu spalin, osadzanie się sadzy w miejscach nietypowych, problemy z utrzymaniem mocy silnika.

Regularna kontrola stanu tłumika powinna obejmować sprawdzenie szczelności połączeń, ocenę stanu zewnętrznego (korozja, uszkodzenia mechaniczne) oraz weryfikację poziomu hałasu. Tłumik w kosiarce spalinowej zazwyczaj wymaga wymiany co 3-5 lat eksploatacji lub wcześniej przy intensywnym użytkowaniu.

Montaż i konserwacja

Wymiana tłumika w kosiarce spalinowej GEKO G83051 wymaga podstawowych narzędzi i przestrzegania procedury montażowej:

Procedura wymiany

Przed rozpoczęciem prac należy odłączyć przewód świecy zapłonowej i poczekać, aż silnik całkowicie ostygnie. Tłumik mocowany jest zazwyczaj śrubami lub nakrętkami do kolektora wydechowego. Po odkręceniu elementów mocujących stary tłumik można zdjąć, a nowy zamontować w odwrotnej kolejności. Ważne jest dokręcenie połączeń z odpowiednim momentem oraz sprawdzenie szczelności po pierwszym uruchomieniu.

Podczas montażu warto sprawdzić stan uszczelek i w razie potrzeby je wymienić. Należy unikać nadmiernego dokręcania śrub, co może doprowadzić do uszkodzenia gwintów w aluminiowym bloku silnika.

Konserwacja tłumika

Po każdym sezonie koszenia warto sprawdzić stan tłumika pod kątem korozji i uszkodzeń. Czyszczenie zewnętrznej powierzchni tłumika z resztek trawy i ziemi zapobiega przyspieszonemu rdzewieniu. Nie należy używać myjek ciśnieniowych bezpośrednio na gorącym tłumiku ani blokować otworów wylotowych.

Powiązane elementy układu wydechowego

Podczas wymiany tłumika warto sprawdzić stan uszczelki kolektora wydechowego oraz śrub mocujących. W przypadku kosiarek spalinowych zaleca się również kontrolę filtra powietrza i świecy zapłonowej, które wpływają na prawidłowe spalanie i pracę silnika.