

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/agregat-koszacy-do-kosiarki-spalinowej-g83059-cg83059-4-geko-p-24424.html>

Agregat koszący do kosiarki spalinowej G83059 CG83059-4 GEKO

Cena brutto	328,44 zł
Cena netto	267,02 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG83059-4
Kod producenta	CG83059-4
Kod EAN	5901477157820
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Agregat koszący do kosiarki spalinowej GEKO CG83059-4

Część zamienna przeznaczona do kosiarki spalinowej GEKO model G83059. Agregat koszący stanowi kompletny mechanizm tnący, obejmujący obudowę pokładu, wrzeczono z nożem oraz elementy mocujące.

Model CG83059-4

Kompatybilność GEKO G83059

Typ części Agregat koszący

Producent GEKO

Charakterystyka agregatu koszącego

Dedykowana kompatybilność

Aggregat zaprojektowany specjalnie dla kosiarki spalinowej GEKO G83059. Gwarantuje pełną zgodność wymiarów mocowań, wysokości cięcia oraz połączenia z wałem silnika. Eliminuje problemy z dopasowaniem występujące przy częściach uniwersalnych.

Kompletny układ koszący

Zawiera wszystkie elementy niezbędne do koszenia: obudowę pokładu z kanałem wyrzutu trawy, wrzeciono z łożyskami, nóż tnący oraz elementy montażowe. Stanowi gotową jednostkę roboczą wymagającą jedynie instalacji w kosiarce.

Konstrukcja stalowa

Pokład wykonany ze stali odpornej na korozję zapewnia sztywność konstrukcji i ochronę mechanizmu tnącego przed uszkodzeniami. Wytrzymuje uderzenia o kamienie i korzenie, zachowując geometrię cięcia przez cały okres użytkowania.

Wymiana serwisowa

Część zamienna stosowana przy naprawach kosiarek po uszkodzeniach mechanicznych pokładu, zużyciu łożysk wrzeciona lub deformacji obudowy. Przywraca parametry fabryczne kosiarki bez konieczności zakupu nowego urządzenia.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG83059-4
Kompatybilność	Kosiarka spalinowa GEKO G83059
Typ części	Agregat koszący (kompletny pokład)
Producent	GEKO
Zastosowanie	Część zamienna / naprawa

Zastosowanie agregatu

- Wymiana uszkodzonego pokładu koszącego w kosiarce GEKO G83059
- Naprawa po uderzeniu w przeszkodę terenową powodującym deformację obudowy
- Wymiana przy zużyciu łożysk wrzeciona objawiającym się hałasem i wibracjami
- Przywrócenie funkcjonalności kosiarki po pęknięciu spawów pokładu
- Modernizacja starszych jednostek do parametrów nowych modeli
- Naprawa po korozji pokładu w kosiarkach eksploatowanych w trudnych warunkach

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu kosiarki na tabliczce znamionowej umieszczonej na obudowie silnika lub pokładzie. Agregat CG83059-4 pasuje wyłącznie do kosiarki GEKO G83059. Zastosowanie w innych modelach może skutkować brakiem możliwości montażu lub nieprawidłowym działaniem mechanizmu koszącego.

Montaż i użytkowanie

Wymiana agregatu koszącego wymaga odłączenia kabla świecy zapłonowej, zdemontowania starego pokładu poprzez odkręcenie śrub mocujących oraz rozłączenie przekładni pasowej. Nowy agregat montuje się w odwrotnej kolejności, zachowując odpowiednie napięcie pasa napędowego zgodnie z instrukcją kosiarki.

Po montażu należy sprawdzić luz łożysk wrzeciona poprzez próbę przechylenia noża w pionie — prawidłowo zamontowany agregat nie powinien wykazywać luzu. Przed pierwszym uruchomieniem warto sprawdzić stan ostrza noża i w razie potrzeby naostrzyć je lub wyważyć.

Konserwacja agregatu

Po każdym koszeniu należy oczyścić spód pokładu z resztek trawy, które mogą zatrzymywać wilgoć i przyspieszać korozję. Okresowo zaleca się smarowanie łożysk wrzeciona smarem litowym oraz kontrolę stanu noża. Przed sezonem zimowym warto zabezpieczyć powierzchnie stalowe środkiem antykorozyjnym.