

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/filtr-z-obudowa-do-kosiarki-spalinowej-g83051-cg83051-84-geko-p-17481.html>

## Filtr z obudową do kosiarki spalinowej G83051 CG83051-84 GEKO

Cena brutto	<b>11,03 zł</b>
Cena netto	<b>8,97 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>CG83051-84</b>
Kod producenta	<b>CG83051-84</b>
Kod EAN	<b>5901477142444</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Filtr z obudową do kosiarki spalinowej GEKO G83051

Kompletny zestaw filtracyjny powietrza przeznaczony do kosiarek spalinowych GEKO. Składa się z wkładu filtracyjnego oraz obudowy, stanowiąc gotową do montażu całość.

Model CG83051-84
Kompatybilność GEKO G83051
Typ Filtr z obudową
Producent GEKO

### Charakterystyka

#### Kompletny zestaw wymienny

Zawiera zarówno wkład filtracyjny, jak i obudowę, co eliminuje konieczność zakupu elementów osobno. Upraszcza proces wymiany i gwarantuje prawidłowe dopasowanie wszystkich komponentów.

### Dedykowana kompatybilność

Zaprojektowany specjalnie dla kosiarki GEKO G83051. Dopasowanie wymiarów i punktów mocowania zapewnia szczelność układu dolotowego i prawidłową pracę silnika.

### Ochrona przed zanieczyszczeniami

Filtr powietrza zatrzymuje pyły, fragmenty trawy i inne zanieczyszczenia przed przedostaniem się do komory spalania. Zapobiega to przedwczesnemu zużyciu elementów silnika, takich jak pierścienie tłokowe czy cylinder.

### Zachowanie mocy silnika

Czysty filtr zapewnia optymalny przepływ powietrza do gaźnika, co przekłada się na prawidłową proporcję mieszanki paliwowo-powietrznej. Zużyty lub zablokowany filtr powoduje spadek mocy i zwiększone zużycie paliwa.

## Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG83051-84
Kompatybilność	Kosiarka spalinowa GEKO G83051
Typ produktu	Filtr powietrza z obudową
Producent	GEKO
Zakres zastosowania	Część zamienna do kosiarek spalinowych

## Zastosowanie

- Wymiana zużytego filtra powietrza w kosiarce GEKO G83051
- Naprawa uszkodzonej obudowy filtra
- Serwis okresowy zgodny z zaleceniami producenta
- Przywrócenie pełnej mocy silnika przy objawach niedostatecznego dolotu powietrza
- Wymiana po sezonie użytkowania w warunkach zapyłonych

## Użytkowanie i konserwacja

### Kiedy wymieniać filtr powietrza

Producenci kosiarek spalinowych zalecają wymianę filtra co 25-50 godzin pracy lub raz na sezon. W warunkach zwiększonego zapylenia (sucha trawa, piaszczysty grunt) częstotliwość wymiany należy zwiększyć. Objawy zużytego filtra to trudności z rozruchem, nierówna praca silnika, czarny dym z wydechu oraz zwiększone zużycie paliwa.

---

## **Sprawdzenie kompatybilności**

Przed zakupem należy zweryfikować model kosiarki na tabliczce znamionowej lub w instrukcji obsługi. Numer modelu G83051 powinien być widoczny na obudowie silnika lub podwoziu kosiarki. Montaż nieoryginalnego filtra może prowadzić do nieszczelności układu dolotowego.

Wymiana filtra z obudową nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Standardowa procedura obejmuje odkręcenie elementów mocujących starej obudowy, usunięcie zużytego filtra oraz montaż nowego zestawu w odwrotnej kolejności. Należy upewnić się, że wszystkie uszczelki są prawidłowo osadzone.

## **Produkty powiązane**

Do pełnego serwisu kosiarki GEKO G83051 warto rozważyć wymianę świecy zapłonowej, oleju silnikowego oraz noża tnącego. Regularna konserwacja tych elementów wydłuża żywotność sprzętu i zapewnia jego niezawodną pracę.