

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/filtr-z-obudowa-do-kosiarki-spalinowej-g83051-cg83051-84-geko-p-17481.html>

Filtr z obudową do kosiarki spalinowej G83051 CG83051-84 GEKO

Cena brutto	12,35 zł
Cena netto	10,04 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG83051-84
Kod producenta	CG83051-84
Kod EAN	5901477142444
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Filtr z obudową do kosiarki spalinowej GEKO G83051

Kompletny zestaw filtracyjny powietrza przeznaczony do kosiarek spalinowych GEKO. Składa się z wkładu filtracyjnego oraz obudowy, stanowiąc gotową do montażu całość.

Model CG83051-84
Kompatybilność GEKO G83051
Typ Filtr z obudową
Producent GEKO

Charakterystyka

Kompletny zestaw wymienny

Zawiera zarówno wkład filtracyjny, jak i obudowę, co eliminuje konieczność zakupu elementów osobno. Upraszcza proces wymiany i gwarantuje prawidłowe dopasowanie wszystkich komponentów.

Dedykowana kompatybilność

Zaprojektowany specjalnie dla kosiarki GEKO G83051. Dopasowanie wymiarów i punktów mocowania zapewnia szczelność układu dolotowego i prawidłową pracę silnika.

Ochrona przed zanieczyszczeniami

Filtr powietrza zatrzymuje pyły, fragmenty trawy i inne zanieczyszczenia przed przedostaniem się do komory spalania. Zapobiega to przedwczesnemu zużyciu elementów silnika, takich jak pierścienie tłokowe czy cylinder.

Zachowanie mocy silnika

Czysty filtr zapewnia optymalny przepływ powietrza do gaźnika, co przekłada się na prawidłową proporcję mieszanki paliwowo-powietrznej. Zużyty lub zablokowany filtr powoduje spadek mocy i zwiększone zużycie paliwa.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG83051-84
Kompatybilność	Kosiarka spalinowa GEKO G83051
Typ produktu	Filtr powietrza z obudową
Producent	GEKO
Zakres zastosowania	Część zamienna do kosiarek spalinowych

Zastosowanie

- Wymiana zużytego filtra powietrza w kosiarce GEKO G83051
- Naprawa uszkodzonej obudowy filtra
- Serwis okresowy zgodny z zaleceniami producenta
- Przywrócenie pełnej mocy silnika przy objawach niedostatecznego dolotu powietrza
- Wymiana po sezonie użytkowania w warunkach zapyłonych

Użytkowanie i konserwacja

Kiedy wymieniać filtr powietrza

Producenci kosiarek spalinowych zalecają wymianę filtra co 25-50 godzin pracy lub raz na sezon. W warunkach zwiększonego zapylenia (sucha trawa, piaszczysty grunt) częstotliwość wymiany należy zwiększyć. Objawy zużytego filtra to trudności z rozruchem, nierówna praca silnika, czarny dym z wydechu oraz zwiększone zużycie paliwa.

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model kosiarki na tabliczce znamionowej lub w instrukcji obsługi. Numer modelu G83051 powinien być widoczny na obudowie silnika lub podwoziu kosiarki. Montaż nieoryginalnego filtra może prowadzić do nieszczelności układu dolotowego.

Wymiana filtra z obudową nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Standardowa procedura obejmuje odkręcenie elementów mocujących starej obudowy, usunięcie zużytego filtra oraz montaż nowego zestawu w odwrotnej kolejności. Należy upewnić się, że wszystkie uszczelki są prawidłowo osadzone.

Produkty powiązane

Do pełnego serwisu kosiarki GEKO G83051 warto rozważyć wymianę świecy zapłonowej, oleju silnikowego oraz noża tnącego. Regularna konserwacja tych elementów wydłuża żywotność sprzętu i zapewnia jego niezawodną pracę.