

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/folia-ochronna-do-piaskarki-kabinowej-cg02022-4-geko-p-17169.html>BRAK
ZDJĘCIA

Folia ochronna do piaskarki kabinowej CG02022-4 GEKO

Cena brutto	7,46 zł
Cena netto	6,07 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG02022-4
Kod producenta	CG02022-4
Kod EAN	5901477134913
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Folia ochronna do piaskarki kabinowej GEKO CG02022-4

Element wymienny chroniący szybę piaskarki kabinowej przed zarysowaniami i utratą przejrzystości podczas prac piaskowania. Folia stanowi barierę między ściernym materiałem a szkłem, umożliwiając zachowanie widoczności obszaru roboczego.

Typ produktu Folia ochronna

Kompatybilność GEKO CG02022-4

Producent GEKO

Charakterystyka

Dedykowane dopasowanie

Folia zaprojektowana specjalnie pod wymiary szyby piaskarki GEKO CG02022-4. Precyzyjne dopasowanie eliminuje konieczność przycinania i zapewnia pełne pokrycie powierzchni roboczej bez luzów.

Ochrona przed ścieraniem

Materiał folii przyjmuje na siebie uderzenia cząstek ściernych, chroniąc szkło przed matowieniem i zarysowaniami. Po zużyciu folia jest wymieniana, podczas gdy oryginalna szyba pozostaje nieuszkodzona.

Zachowanie przejrzystości

Przezroczysty materiał nie ogranicza widoczności w trakcie pracy. Operator zachowuje pełną kontrolę wizualną nad procesem piaskowania bez zniekształceń obrazu.

Prosta wymiana

System montażu umożliwia samodzielną wymianę folii bez konieczności demontażu całej szyby. Proces wymiany zajmuje kilka minut i nie wymaga specjalistycznych narzędzi.

Specyfikacja techniczna

Model	CG02022-4
Producent	GEKO
Typ produktu	Folia ochronna do piaskarki kabinowej
Przeznaczenie	Piaskarka kabinowa GEKO CG02022-4

Zastosowanie

- Ochrona szyby piaskarki przed zarysowaniami podczas piaskowania
- Zabezpieczenie szkła przed matowieniem przez cząstki ściernie
- Wydłużenie żywotności oryginalnej szyby kabiny
- Utrzymanie przejrzystości obszaru roboczego
- Redukcja kosztów eksploatacji piaskarki
- Zapewnienie komfortu pracy przez zachowanie widoczności

Użytkowanie i konserwacja

Kiedy wymieniać folię

Wymiana powinna nastąpić, gdy folia utraci przejrzystość na skutek zarysowań lub matowienia. Częstotliwość wymiany zależy od intensywności użytkowania piaskarki oraz rodzaju stosowanego ścierniwa. W warunkach intensywnej pracy warsztatowej folia może wymagać wymiany co kilka tygodni.

Montaż

Przed montażem nowej folii należy oczyścić szybę z pozostałości starej folii i kurzu. Folia nakładana jest od góry do dołu z równoczesnym usuwaniem pęcherzyków powietrza. Dokładne wyrównanie brzegów zapewnia szczelność i stabilność mocowania.

Sprawdzanie kompatybilności

Folia pasuje wyłącznie do piaskarki kabinowej GEKO model CG02022-4. Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu urządzenia – znajduje się on na tabliczce znamionowej piaskarki lub w dokumentacji technicznej.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi piaskarki kabinowej GEKO CG02022-4 mogą być potrzebne: ścierniwo do piaskowania (korund, granulaty szklane), rękawice robocze do piaskarek kabinowych, filtry powietrza oraz lampy oświetleniowe do kabiny.