

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/glowica-cylindra-do-kosiarki-spalinowej-g83052-cg83052-78-geko-p-24409.html>

Głowica cylindra do kosiarki spalinowej G83052 CG83052-78 GEKO

Cena brutto	107,23 zł
Cena netto	87,18 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG83052-78
Kod producenta	CG83052-78
Kod EAN	5901477157585
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Głowica cylindra do kosiarki spalinowej GEKO G83052

Oryginalna część zamienna do kosiarek spalinowych GEKO. Głowica cylindra to element odpowiedzialny za szczelność komory spalania i utrzymanie właściwej kompresji w silniku czterosuwowym.

Numer katalogowy CG83052-78

Kompatybilność Kosiarka G83052

Marka GEKO

Typ produktu Część zamienna OEM

Charakterystyka głowicy cylindra

Funkcja w układzie silnika

Głowica cylindra zamyka komorę spalania od góry, zapewniając szczelność niezbędną do prawidłowej kompresji mieszanki paliwowo-powietrznej. Utrzymuje ciśnienie spalania i odprowadza ciepło z komory roboczej silnika.

Dedykowana kompatybilność

Część zaprojektowana specyficznie dla kosiarki spalinowej GEKO G83052. Dopasowanie wymiarowe i montażowe gwarantuje bezproblemową instalację bez konieczności modyfikacji.

Materiał wykonania

Odlew ze stopu aluminium zapewnia odporność na wysokie temperatury i korozję. Materiał charakteryzuje się dobrym przewodnictwem cieplnym, co wspomaga odprowadzanie nadmiaru ciepła z komory spalania.

Wymiana w przypadku uszkodzenia

Część zamienna stosowana przy pęknięciach, deformacji powierzchni uszczelniającej lub zużyciu gniazd zaworowych. Wymiana głowicy przywraca prawidłowe parametry kompresji silnika.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG83052-78
Kompatybilność	Kosiarka spalinowa GEKO G83052
Producent	GEKO
Typ części	Oryginalna część zamienna (OEM)
Przeznaczenie	Silnik spalinowy czterosuwowy

Kiedy wymienić głowicę cylindra

Objawy wskazujące na konieczność wymiany

Utrata mocy silnika, trudności z rozruchem, nierówna praca na biegu jałowym, widoczne pęknięcia lub deformacje powierzchni uszczelniającej, wycieki oleju lub spalin w rejonie połączenia głowicy z cylindrem. Wymiana zalecana również po przegrzaniu silnika, które mogło spowodować odkształcenie głowicy.

Montaż i konserwacja

Montaż głowicy cylindra wymaga zachowania właściwej sekwencji dokręcania śrub (od środka na zewnątrz, na krzyż) oraz momentu dokręcania zgodnego z dokumentacją techniczną kosiarki. Przed montażem należy sprawdzić płaskość powierzchni

przylegania za pomocą linijki i szczelinomierza.

Podczas wymiany konieczne jest zastosowanie nowej uszczelki głowicy cylindra. Powierzchnie przylegania głowicy i cylindra muszą być oczyszczone z pozostałości starej uszczelki i zanieczyszczeń. Po montażu zaleca się kontrolę szczelności i ewentualne ponowne dokręcenie śrub po pierwszych godzinach pracy silnika.

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model kosiarki spalinowej. Głowica CG83052-78 przeznaczona jest wyłącznie do modelu GEKO G83052. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej kosiarki, zwykle umieszczonej na obudowie silnika lub podwoziu.

Produkty powiązane

Przy wymianie głowicy cylindra warto rozważyć jednoczesną wymianę: uszczelki głowicy cylindra, śrub mocujących głowicę (w przypadku śrub rozciąganych), świecy zapłonowej oraz filtra powietrza. Kompleksowa wymiana zapewnia przywrócenie pełnej sprawności silnika.