

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/glowica-cylindra-do-kosiarki-spalinowej-g83052-cg83052-78-geko-p-24409.html>

## Głowica cylindra do kosiarki spalinowej G83052 CG83052-78 GEKO

Cena brutto	<b>107,23 zł</b>
Cena netto	<b>87,18 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>CG83052-78</b>
Kod producenta	<b>CG83052-78</b>
Kod EAN	<b>5901477157585</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Głowica cylindra do kosiarki spalinowej GEKO G83052

Oryginalna część zamienna do kosiarek spalinowych GEKO. Głowica cylindra to element odpowiedzialny za szczelność komory spalania i utrzymanie właściwej kompresji w silniku czterosuwowym.

Numer katalogowy CG83052-78

Kompatybilność Kosiarka G83052

Marka GEKO

Typ produktu Część zamienna OEM

### Charakterystyka głowicy cylindra

#### Funkcja w układzie silnika

Głowica cylindra zamyka komorę spalania od góry, zapewniając szczelność niezbędną do prawidłowej kompresji mieszanki paliwowo-powietrznej. Utrzymuje ciśnienie spalania i odprowadza ciepło z komory roboczej silnika.

### Dedykowana kompatybilność

Część zaprojektowana specyficznie dla kosiarki spalinowej GEKO G83052. Dopasowanie wymiarowe i montażowe gwarantuje bezproblemową instalację bez konieczności modyfikacji.

### Materiał wykonania

Odlew ze stopu aluminium zapewnia odporność na wysokie temperatury i korozję. Materiał charakteryzuje się dobrym przewodnictwem cieplnym, co wspomaga odprowadzanie nadmiaru ciepła z komory spalania.

### Wymiana w przypadku uszkodzenia

Część zamienna stosowana przy pęknięciach, deformacji powierzchni uszczelniającej lub zużyciu gniazd zaworowych. Wymiana głowicy przywraca prawidłowe parametry kompresji silnika.

## Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG83052-78
Kompatybilność	Kosiarka spalinowa GEKO G83052
Producent	GEKO
Typ części	Oryginalna część zamienna (OEM)
Przeznaczenie	Silnik spalinowy czterosuwowy

## Kiedy wymienić głowicę cylindra

### Objawy wskazujące na konieczność wymiany

Utrata mocy silnika, trudności z rozruchem, nierówna praca na biegu jałowym, widoczne pęknięcia lub deformacje powierzchni uszczelniającej, wycieki oleju lub spalin w rejonie połączenia głowicy z cylindrem. Wymiana zalecana również po przegrzaniu silnika, które mogło spowodować odkształcenie głowicy.

## Montaż i konserwacja

Montaż głowicy cylindra wymaga zachowania właściwej sekwencji dokręcania śrub (od środka na zewnątrz, na krzyż) oraz momentu dokręcania zgodnego z dokumentacją techniczną kosiarki. Przed montażem należy sprawdzić płaskość powierzchni

---

przylegania za pomocą linijki i szczelinomierza.

Podczas wymiany konieczne jest zastosowanie nowej uszczelki głowicy cylindra. Powierzchnie przylegania głowicy i cylindra muszą być oczyszczone z pozostałości starej uszczelki i zanieczyszczeń. Po montażu zaleca się kontrolę szczelności i ewentualne ponowne dokręcenie śrub po pierwszych godzinach pracy silnika.

### **Sprawdzenie kompatybilności**

Przed zakupem należy zweryfikować model kosiarki spalinowej. Głowica CG83052-78 przeznaczona jest wyłącznie do modelu GEKO G83052. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej kosiarki, zwykle umieszczonej na obudowie silnika lub podwoziu.

### **Produkty powiązane**

Przy wymianie głowicy cylindra warto rozważyć jednoczesną wymianę: uszczelki głowicy cylindra, śrub mocujących głowicę (w przypadku śrub rozciąganych), świecy zapłonowej oraz filtra powietrza. Kompleksowa wymiana zapewnia przywrócenie pełnej sprawności silnika.