

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/glowica-cylindra-silnika-do-kosiarki-spalinowej-g83050g83055-cg83050-67-geko-p-24394.html>



Głowica cylindra silnika do kosiarki spalinowej G83050/G83055 CG83050-67 GEKO

Cena brutto	86,82 zł
Cena netto	70,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG83050-67
Kod producenta	CG83050-67
Kod EAN	5901477157400
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Głowica cylindra silnika do kosiarki spalinowej GEKO G83050/G83055

Część zamienna głowicy cylindra silnika spalinowego dedykowana do kosiarek GEKO modeli G83050 oraz G83055. Element odpowiedzialny za prawidłową pracę układu spalania i kompresję w cylindrze.

Model CG83050-67

Kompatybilność G83050, G83055

Producent GEKO

Typ Część zamienna

Charakterystyka techniczna

Funkcja w silniku

Głowica cylindra zamyka przestrzeń spalania od góry, tworząc komorę kompresji. Zawiera gniazda zaworów, kanały dolotowe i wylotowe oraz otwór na świecę zapłonową. Bezpośrednio wpływa na sprawność spalania i moc silnika.

Dedykowana kompatybilność

Część zaprojektowana specyficznie dla modeli kosiarek GEKO G83050 i G83055. Wymiary montażowe, rozmieszczenie otworów oraz parametry techniczne dopasowane do oryginalnej specyfikacji tych urządzeń.

Materiał wykonania

Odlew ze stopu aluminium zapewniający odprowadzanie ciepła z komory spalania. Materiał odporny na wysokie temperatury robocze silnika oraz korozję wynikającą z kontaktu z gazami spalinowymi.

Montaż

Wymiana głowicy wymaga odkręcenia śrub mocujących, zdjęcia starej części i zamontowania nowej z użyciem nowej uszczelki. Proces nie wymaga specjalistycznego oprzyrządowania, wystarczą podstawowe narzędzia mechaniczne.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG83050-67
Kompatybilne modele	GEKO G83050, GEKO G83055
Producent	GEKO
Typ produktu	Głowica cylindra silnika spalinowego
Zastosowanie	Kosiarka spalinowa
Materiał	Stop aluminium

Kiedy wymienić głowicę cylindra

Objawy zużycia głowicy

Utrata kompresji w cylindrze, trudności z uruchomieniem silnika, nierówna praca na biegu jałowym, nadmierne zużycie oleju, wycieki oleju lub płynu chłodzącego w okolicy połączenia głowicy z cylindrem, przegrzewanie się silnika. Pęknięcia lub deformacje powierzchni uszczelniającej również wymagają wymiany elementu.

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model kosiarki. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia, zazwyczaj umieszczonej na obudowie silnika lub podwoziu kosiarki. Głowica CG83050-67 pasuje wyłącznie do modeli G83050 oraz G83055 marki GEKO. Montaż w innych modelach może być niemożliwy ze względu na różnice w wymiarach i

rozmieszczeniu otworów montażowych.

Weryfikacja przed montażem

Po otrzymaniu części należy porównać wymiary i rozmieszczenie otworów z demontowaną głowicą. Sprawdzić stan powierzchni uszczelniającej na cylindrze – powinna być płaska, bez rys i deformacji. Przygotować nową uszczelkę głowicy, która jest elementem jednorazowego użytku i zawsze wymaga wymiany.

Konserwacja po wymianie

Po zamontażu nowej głowicy należy dokręcić śruby mocujące zgodnie z momentem zaciskającym określonym przez producenta, w kolejności krzyżowej od środka na zewnątrz. Zapobiega to nierównomiernemu naprężeniu i deformacji powierzchni uszczelniającej.

Podczas pierwszych godzin pracy po wymianie warto monitorować temperaturę pracy silnika oraz sprawdzać szczelność połączenia. Po około 5 godzinach pracy zaleca się kontrolę momentu dokręcenia śrub głowicy, ponieważ uszczelka może się nieznacznie osadzić.

Produkty powiązane

Przy wymianie głowicy cylindra warto rozważyć zakup: uszczelki głowicy cylindra (element jednorazowego użytku), śrub mocujących głowicę (w przypadku zużycia gwintów), świecy zapłonowej, filtra powietrza oraz oleju silnikowego do wymiany po zakończeniu naprawy.