



KÓŁKO PCV 19 X 7 CM

Cena brutto	15,08 zł
Cena netto	12,26 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	90183
Kod producenta	90183
Kod EAN	5906083116698
Producent	Flo

Opis produktu

Kółko PCV 19 x 7 cm – część zamienna do wózka turystycznego Flo 90181

Oryginalne kółko zapasowe z polichloru winylu (PVC) dedykowane do wózka turystycznego Flo model 90181. Produkt o wymiarach 19 cm średnicy i 7 cm szerokości, zaprojektowany jako bezpośrednia zamiana dla uszkodzonych lub zużytych kółek.

Średnica kółka **Ø19 cm**

Szerokość kółka **7 cm**

Materiał **PVC**

Kompatybilność **Flo 90181**

Charakterystyka kółka zapasowego PVC

Konstrukcja z polichloru winylu

Materiał PVC charakteryzuje się odpornością na ścieranie i odkształcenia mechaniczne. Zachowuje właściwości w szerokim zakresie temperatur, co zapewnia funkcjonalność w różnych warunkach klimatycznych podczas transportu bagażu.

Parametry osi montażowej

Średnica osi 0,8 cm przy szerokości 12 cm gwarantuje stabilne osadzenie w konstrukcji wózka. Wymiary osi zaprojektowane zgodnie ze specyfikacją producenta eliminują luzy i zapewniają prawidłowe przenoszenie obciążenia.

Wymiary kółka 19 x 7 cm

Średnica 19 cm wpływa na łatwość pokonywania nierówności nawierzchni, podczas gdy szerokość 7 cm określa powierzchnię styku z podłożem. Proporcje te zapewniają równowagę między manewrowością a stabilnością podczas przewożenia ładunku.

Dedykowane dopasowanie do modelu 90181

Kółko zaprojektowane jako oryginalna część zamienna do konkretnego modelu wózka turystycznego Flo. Zgodność wymiarów montażowych eliminuje konieczność adaptacji i umożliwia bezpośrednią instalację w miejsce uszkodzonego elementu.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Kółko PCV 19 x 7 cm
Model	90183
Marka	Flo
Przeznaczenie	Część zamienna do wózka turystycznego Flo 90181
Średnica kółka	Ø19 cm
Szerokość kółka	7 cm
Materiał wykonania	PVC (Polichlorek winylu)
Średnica osi	0,8 cm
Szerokość osi	12 cm

Zastosowanie kółka zapasowego

- Wymiana kółek z mechanicznymi uszkodzeniami (pęknięcia, deformacje)
- Naprawa wózków po intensywnym użytkowaniu na nierównych nawierzchniach
- Konserwacja wózków turystycznych z objawami zużycia bieżnika
- Przywrócenie sprawności wózkom z zablokowanymi lub ciężko obracającymi się kółkami
- Wymiana profilaktyczna przed planowaną podróżą z dużym bagażem
- Naprawa wózków po uszkodzeniach podczas transportu lotniczego lub kolejowego
- Przygotowanie sprzętu turystycznego do sezonowego użytkowania

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model wózka turystycznego. Kółko 90183 przeznaczone jest wyłącznie do wózka Flo 90181.

Sprawdzenie numeru modelu możliwe jest na tabliczce znamionowej wózka lub w dokumentacji producenta. Montaż w innych modelach może skutkować nieprawidłowym działaniem lub uszkodzeniem konstrukcji.

Montaż i użytkowanie

Wymiana kółka wymaga odkręcenia osi mocującej w konstrukcji wózka. Proces instalacji obejmuje zdjęcie uszkodzonego elementu, oczyszczenie gniazda montażowego oraz osadzenie nowego kółka z zachowaniem prawidłowego momentu dokręcenia osi. Po montażu należy sprawdzić swobodę obrotu i brak luzów poprzecznych.

Regularna kontrola stanu kółek pozwala na wczesne wykrycie zużycia. Objawy wymagające wymiany to: widoczne pęknięcia materiału PVC, nierównomierne ścieranie bieżnika, utrudniony obrót wokół osi, nadmierne luzy w połączeniu z wózkiem. Wymiana kółek w parach (obie strony wózka) zapewnia równomierne rozmieszczenie obciążenia i stabilność podczas transportu.

Produkty powiązane

Do prawidłowej konserwacji wózka turystycznego Flo 90181 mogą być potrzebne dodatkowe elementy: kompletne zestawy osi montażowych, uchwyty teleskopowe, mechanizmy składania. Regularna wymiana części eksploatacyjnych wydłuża żywotność całej konstrukcji wózka.