

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kolo-10-do-kosiarki-spalinowej-g83051-cg83051-41-geko-p-17478.html>

Koło 10" do kosiarki spalinowej G83051 CG83051-41 GEKO

Cena brutto	37,34 zł
Cena netto	30,36 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG83051-41
Kod producenta	CG83051-41
Kod EAN	5901477142413
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Koło 10" do kosiarki spalinowej GEKO G83051

Oryginalna część zamienna do kosiarek spalinowych GEKO. Koło o średnicy 10 cali zapewnia stabilność i płynność ruchu podczas koszenia.

Średnica 10 cali (254 mm)

Model CG83051-41

Kompatybilność GEKO G83051

Typ Część oryginalna

Charakterystyka produktu

Średnica 10 cali

Rozmiar 10" (254 mm) to standard w kosiarkach spalinowych klasy domowej. Taka średnica zapewnia kompromis między zwrotnością kosiarki a stabilnością na nierównościach terenu. Koło tej wielkości nie utrudnia manewrowania w wąskich miejscach, jednocześnie nie wpada w drobne nierówności trawnika.

Kompatybilność z modelem G83051

Koło zostało zaprojektowane specjalnie dla kosiarki GEKO G83051. Oryginalna część zamienna gwarantuje zgodność wymiarów osi, średnicy otworu montażowego oraz szerokości koła z obudową kosiarki. Przed zakupem warto zweryfikować numer modelu urządzenia na tabliczce znamionowej.

Konstrukcja i materiały

Koło wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na ścieranie i działanie warunków atmosferycznych. Materiał nie rdzewieje i nie wymaga konserwacji antykorozyjnej. Konstrukcja uwzględnia wymagania typowe dla kosiarek spalinowych - odporność na wibracje i obciążenia podczas pracy na różnych nawierzchniach.

Montaż

Wymiana koła nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Standardowo koło mocowane jest na osi za pomocą zawlecзки lub śruby zabezpieczającej. Proces wymiany zajmuje kilka minut i można go wykonać samodzielnie, bez konieczności wizyty w serwisie.

Specyfikacja techniczna

Średnica koła	10 cali (254 mm)
Numer katalogowy	CG83051-41
Przeznaczenie	Kosiarka spalinowa GEKO G83051
Typ części	Oryginalna część zamienna GEKO
Producent	GEKO

Kiedy wymienić koło w kosiarce

Typowe oznaki zużycia

Koło należy wymienić, gdy obserwuje się: pęknięcia lub ubytki w obręczy, zużycie bieżnika powodujące poślizg na pochyłościach, luzy w miejscu mocowania osi (powiększony otwór montażowy), deformacje uniemożliwiające płynny obrót lub widoczne ślady mechanicznych uszkodzeń po kontakcie z przeszkodami. Zużyte koło wpływa na komfort pracy i może prowadzić do nierównomiernego koszenia.

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem koła zamiennego należy sprawdzić:

-
- Numer modelu kosiarki na tabliczce znamionowej – musi być zgodny z G83051
 - Średnicę oryginalnego koła – powinna wynosić 10 cali
 - Średnicę otworu montażowego i długość osi
 - Szerokość koła – musi pasować do obudowy kosiarki bez tarcia
 - Typ mocowania (zawleczka, śruba z nakrętką)

Wskazówka dotycząca wymiany

Przy wymianie jednego koła warto sprawdzić stan pozostałych kół. Nierównomierne zużycie może wskazywać na problemy z wyważeniem kosiarki lub uszkodzenie osi. Jeśli koła tylne (napędowe) wykazują znaczne zużycie, zaleca się wymianę pary, aby zachować symetrię i stabilność jazdy.