

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kolo-6-do-kosiarki-spalinowej-g83050-cg83050-18-geko-p-17470.html>

Koło 6" do kosiarki spalinowej G83050 CG83050-18 GEKO

Cena brutto	30,09 zł
Cena netto	24,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG83050-18
Kod producenta	CG83050-18
Kod EAN	5901477142338
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Koło 6" do kosiarki spalinowej GEKO G83050

Część zamienna do kosiarki spalinowej GEKO model G83050. Koło o średnicy 6 cali zapewnia stabilność i manewrowość podczas koszenia na nierównym terenie.

Średnica 6 cali (152 mm)

Model kosiarki GEKO G83050

Kod produktu CG83050-18

Typ części Oryginalna zamienna

Charakterystyka

Dedykowana kompatybilność

Koło zaprojektowane specjalnie dla modelu G83050. Wymiary i mocowanie odpowiadają specyfikacji fabrycznej, co gwarantuje prawidłowy montaż bez konieczności adaptacji. Przed zakupem warto zweryfikować oznaczenie modelu na tabliczce znamionowej kosiarki.

Średnica 6 cali

Rozmiar 6 cali (152 mm) to standardowa średnica dla kół tylnych lub przednich w kosiarkach spalinowych klasy domowej. Taki wymiar zapewnia kompromis między stabilnością a zwrotnością, umożliwiając pracę na trawnikach z drobnymi nierównościami.

Konstrukcja odporna na obciążenia

Materiały użyte w produkcji wytrzymują typowe obciążenia podczas pracy kosiarki, w tym kontakt z kamieniami, krawężnikami i nierównościami terenu. Konstrukcja koła minimalizuje ryzyko uszkodzeń mechanicznych podczas normalnej eksploatacji.

Montaż bez specjalistycznych narzędzi

Wymiana koła wymaga standardowych narzędzi warsztatowych – klucza lub nasadki odpowiedniej do śruby mocującej. Procedura montażu nie różni się od oryginalnego koła i może być wykonana samodzielnie przez użytkownika.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model produktu	CG83050-18
Kompatybilność	Kosiarka spalinowa GEKO G83050
Średnica koła	6 cali (152 mm)
Typ części	Część zamienna oryginalna
Przeznaczenie	Koła jezdne kosiarki spalinowej

Zastosowanie

- Wymiana zużytych lub uszkodzonych kół w kosiarce GEKO G83050
- Naprawa po uszkodzeniach mechanicznych (pęknięcia, deformacje)
- Przywrócenie stabilności kosiarki przy nierównomiernym zużyciu kół
- Konserwacja prewencyjna przed sezonem koszenia
- Zapewnienie płynnego toczenia na trawnikach z niewielkimi nierównościami

Jak sprawdzić kompatybilność?

Przed zakupem zweryfikuj model kosiarki na tabliczce znamionowej (zwykle umieszczonej na obudowie silnika lub podwoziu). Upewnij się, że posiadasz model G83050. W razie wątpliwości można porównać średnicę i szerokość obecnego koła z parametrami części zamiennej.

Użytkowanie i konserwacja

Po zamontowaniu koła należy sprawdzić prawidłowość dokręcenia śruby mocującej – luźne mocowanie może prowadzić do utraty koła podczas pracy. Zaleca się okresową kontrolę stanu kół, szczególnie po pracy na trudnym terenie.

Podczas użytkowania warto unikać gwałtownych uderzeń w twarde przeszkody (kamienie, krawężniki betonowe), które mogą uszkodzić zarówno koło, jak i oś mocującą. Regularne czyszczenie kół z resztek trawy i ziemi wydłuża ich żywotność.

W przypadku zauważenia wibracji lub nierównomiernego toczenia kosiarki należy sprawdzić stan wszystkich kół oraz ich prawidłowe osadzenie na osiach. Nierównomierne zużycie może wskazywać na konieczność wymiany więcej niż jednego koła.

Produkty powiązane

W ofercie dostępne są również inne części zamienne do kosiarek GEKO, w tym noże tnące, filtry powietrza, świece zapłonowe oraz elementy układu napędowego. Kompleksowa konserwacja wszystkich komponentów zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę maszyny.