

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kolo-8-do-kosiarki-spalinowej-40cm-jg-g83055-cg83055-35-geko-p-17485.html>

## Koło 8" do kosiarki spalinowej 40cm JG G83055 CG83055-35 GEKO

Cena brutto	<b>32,40 zł</b>
Cena netto	<b>26,34 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>CG83055-35</b>
Kod producenta	<b>CG83055-35</b>
Kod EAN	<b>5901477139918</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Koło 8" do kosiarki spalinowej GEKO CG83055-35

Koło zamienne dedykowane do kosiarek spalinowych o szerokości cięcia 40 cm. Kompatybilne z modelem JG G83055 i podobnymi konstrukcjami.

Srednica 8 cali

Kompatybilność Kosiarki 40 cm

Model CG83055-35

Producent GEKO

### Charakterystyka

#### Wymiary dopasowane do kosiarek 40 cm

Średnica 8 cali (około 20,3 cm) została zaprojektowana specjalnie do kosiarek spalinowych o szerokości cięcia 40 cm. Zapewnia odpowiednią wysokość koszenia i stabilność urządzenia podczas pracy na różnych typach podłoża.

#### Materiały odporne na warunki zewnętrzne

Konstrukcja wykonana z materiałów odpornych na działanie wilgoci, promieni UV i zmian temperatur. Pozwala to na sezonowe

użytkowanie bez ryzyka szybkiej degradacji materiału, nawet przy przechowywaniu na zewnątrz.

### Prosty montaż

Koło posiada standardowy system mocowania stosowany w kosiarkach spalinowych. Wymiana nie wymaga specjalistycznych narzędzi – wystarczy podstawowy zestaw kluczy płaskich lub nasadowych.

### Kompatybilność z modelem JG G83055

Część zaprojektowana jako zamiennik oryginalny dla kosiarki JG G83055 oraz innych modeli z tej serii. Przed zakupem warto zweryfikować średnicę obecnych kół oraz szerokość cięcia kosiarki.

## Specyfikacja techniczna

Model	CG83055-35
Średnica koła	8 cali (ok. 20,3 cm)
Przeznaczenie	Kosiarki spalinowe 40 cm
Kompatybilność	JG G83055, podobne modele
Producent	GEKO
Typ produktu	Koło zamienne

## Zastosowanie

- Wymiana zużytych lub uszkodzonych kół w kosiarkach spalinowych
- Naprawa kosiarek po uszkodzeniach mechanicznych (pęknięcia, złamania)
- Modernizacja starszych modeli kosiarek o szerokości cięcia 40 cm
- Utrzymanie pełnej sprawności technicznej urządzenia
- Przywrócenie stabilności jazdy kosiarki na nierównym terenie

### Jak sprawdzić kompatybilność?

Przed zakupem zmierz średnicę obecnych kół w kosiarce (powinna wynosić około 20 cm) oraz sprawdź szerokość cięcia urządzenia (40 cm). Zwróć uwagę na typ mocowania – standardowe kosiarki spalinowe używają osi z zabezpieczeniem w postaci zawlecзки lub śruby.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Koło należy regularnie sprawdzać pod kątem prawidłowego mocowania – luz na osi może prowadzić do nierównomiernego koszenia i uszkodzenia mechanizmu napędowego. Po każdym sezonie warto oczyścić koła z resztek trawy i ziemi, co zapobiega korozji elementów metalowych.

Podczas wymiany koła należy upewnić się, że oś jest czysta i nieuszkodzona. W przypadku trudności z osadzeniem koła można użyć niewielkiej ilości smaru montażowego na osi. Po zamontowaniu należy sprawdzić, czy koło obraca się swobodnie i nie zahacza o obudowę kosiarki.

#### Produkty powiązane

Do pełnej konserwacji kosiarki spalinowej warto rozważyć wymianę również innych elementów: noży tnących, filtrów powietrza, świec zapłonowych oraz oleju silnikowego. Kompletna wymiana części eksploatacyjnych przedłuży żywotność urządzenia i poprawia jakość koszenia.