

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kolo-do-kosiarki-spalinowej-g83053-cg83053-18-geko-p-24412.html>

## Koło do kosiarki spalinowej G83053 CG83053-18 GEKO

Cena brutto	<b>26,32 zł</b>
Cena netto	<b>21,40 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>CG83053-18</b>
Kod producenta	<b>CG83053-18</b>
Kod EAN	<b>5901477157615</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Koło do kosiarki spalinowej G83053 GEKO CG83053-18

Część zamienna przeznaczona do kosiarki spalinowej GEKO model G83053. Koło umożliwi przywrócenie mobilności sprzętu po zużyciu lub uszkodzeniu oryginalnego elementu.

Producent GEKO
Model CG83053-18
Kompatybilność Kosiarka G83053
Typ produktu Część zamienna

### Charakterystyka

#### Dedykowana kompatybilność

Koło zaprojektowano specjalnie dla kosiarki spalinowej GEKO G83053. Oznaczenie CG83053-18 wskazuje na przynależność do oryginalnego systemu części zamiennych producenta, co zapewnia właściwe dopasowanie wymiarów i punktów montażowych.

### **Materiał konstrukcyjny**

Wykonane z tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne i kontakt z wilgocią. Materiał charakteryzuje się odpornością na uszkodzenia mechaniczne występujące podczas pracy na nierównym terenie oraz kontakt z kamieniami i innymi przeszkodami.

### **Montaż bezpośredni**

Koło montuje się bezpośrednio na osi kosiarki zgodnie z konstrukcją modelu G83053. Wymiana nie wymaga specjalistycznych narzędzi - wystarczą podstawowe klucze montażowe dostępne w większości gospodarstw domowych.

### **Funkcja w konstrukcji kosiarki**

Koła w kosiarkach spalinowych przenoszą ciężar urządzenia i umożliwiają manewrowanie podczas koszenia. Prawidłowy stan kół wpływa na równomierne położenie ostrza względem gruntu oraz komfort prowadzenia sprzętu.

## Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Numer katalogowy	CG83053-18
Kompatybilność	Kosiarka spalinowa GEKO G83053
Typ produktu	Koło (część zamienna)
Przeznaczenie	Kosiarki spalinowe

## Zastosowanie

- Wymiana zużytego koła w kosiarkach GEKO G83053
- Naprawa kosiarki po uszkodzeniu mechanicznym koła
- Przywrócenie mobilności sprzętu po pęknięciu lub deformacji elementu
- Konserwacja prewencyjna przed sezonem koszenia
- Wymiana po długotrwałej eksploatacji powodującej zużycie bieżnika

### **Weryfikacja kompatybilności**

Przed zakupem sprawdź tabliczkę znamionową na obudowie kosiarki. Numer modelu powinien być oznaczony jako G83053. Koło CG83053-18 jest dedykowane wyłącznie temu modelowi - montaż w innych kosiarkach może wymagać modyfikacji lub być niemożliwy ze względu na różnice w średnicy osi i rozstawie otworów montażowych.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Koła w kosiarkach spalinowych narażone są na zużycie mechaniczne wynikające z kontaktu z gruntem, kamieniami oraz przejazdu przez nierówności terenu. Typowe oznaki zużycia to spłaszczenia bieżnika, pęknięcia materiału lub luz na osi.

Wymiana koła wymaga uniesienia kosiarki i zdjęcia zabezpieczenia osi (zazwyczaj zawleczka lub śruba). Po założeniu nowego koła należy sprawdzić swobodę obrotu oraz pewność mocowania. Koło nie powinno wykazywać bocznego luzu przekraczającego kilka milimetrów.

Podczas eksploatacji warto okresowo kontrolować stan kół – szczególnie po pracy na kamienistym terenie. Uszkodzone koło może powodować nierównomierne koszenie oraz utrudniać manewrowanie kosiarką.

### Produkty powiązane

Przy wymianie kół warto rozważyć kontrolę innych elementów podwozia kosiarki: osi kół, łożysk oraz mechanizmu regulacji wysokości koszenia. Zużyte elementy można wymienić jednocześnie, ograniczając liczbę demontaży w przyszłości.