

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/komplet-cylinder-tlok-do-husqvarny-55-46mm-geko-g81115-p-20339.html>

## Komplet cylinder + tłok do Husqvarny 55 46mm GEKO G81115

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>69,05 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>56,14 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępny od ręki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>natychmiast</b>      |
| Numer katalogowy | <b>G81115</b>           |
| Kod producenta   | <b>G81115</b>           |
| Kod EAN          | <b>5901477149023</b>    |
| Producent        | <b>Narzędzia GEKO</b>   |

### Opis produktu

#### Komplet cylinder + tłok do Husqvarna 55 46mm GEKO G81115

Kompletny zestaw naprawczy cylindra z tłokiem przeznaczony do pilarek spalinowych Husqvarna serii 50, 51 i 55. Zawiera wszystkie komponenty niezbędne do wymiany grupy tłokowo-cylindrowej.

Srednica tłoka 46 mm

Kompatybilność Husqvarna 50/51/55

Srednica sworznia 10 mm

Typ Zestaw kompletny

### Charakterystyka zestawu

#### Chromowane wnętrze cylindra

Powierzchnia robocza cylindra pokryta warstwą chromu zapewnia zwiększoną odporność na zużycie ściernie oraz lepsze właściwości termiczne. Chromowanie redukuje tarcie między pierścieniami tłokowymi a ścianką cylindra, co wydłuża żywotność całego układu napędowego.

## Kompletny zestaw montażowy

Zawiera cylinder, tłok, dwa pierścienie tłokowe, sworzeń tłokowy z pierścieniem zabezpieczającym oraz uszczelkę. Kompleksowe wyposażenie eliminuje potrzebę dokupowania dodatkowych elementów podczas naprawy.

## Precyzyjne wymiary

Średnica tłoka 46 mm oraz sworzeń o wymiarach 33 x 10 mm zapewniają zgodność wymiarową z oryginalnymi komponentami. Wysokość tłoka 37 mm oraz cylindra 85 mm gwarantują prawidłową geometrię komory spalania i właściwy stopień sprężania.

## Zamiennik OEM

Produkt stanowi alternatywę dla oryginalnych części producenta. Konstrukcja dostosowana do parametrów technicznych pilarek Husqvarna z serii 50/51/55, umożliwiającą przywrócenie fabrycznych parametrów pracy silnika.

## Specyfikacja techniczna

|                      |  |
|----------------------|--|
| Model                | G81115   |
| Producent            | GEKO   |
| Średnica tłoka       | 46 mm  |
| Wysokość tłoka       | 37 mm  |
| Wymiary sworznia     | 33 x 10 mm (długość x średnica)  |
| Wysokość cylindra    | 85 mm  |
| Wykończenie cylindra | Chromowane wewnątrz  |
| Kompatybilność       | Husqvarna 50, 51, 55   |
| Zawartość zestawu    | Cylinder, tłok, 2 pierścienie tłokowe, sworzeń, pierścień zabezpieczający, uszczelka |

## Zastosowanie

- Naprawa pilarek spalinowych Husqvarna z zużytym cylindrem
- Wymiana grupy tłokowo-cylindrowej po zatarciu silnika
- Renowacja pilarek po długim okresie eksploatacji
- Przywrócenie mocy i kompresji silnika
- Wymiana po uszkodzeniu mechanicznym komory spalania
- Remont silników z widocznymi rysami na cylindrze
- Serwis profesjonalnych pilarek spalinowych Husqvarna

## Weryfikacja kompatybilności

---

## Jak sprawdzić zgodność z pilarką

Przed zakupem należy zweryfikować model pilarki na tabliczce znamionowej urządzenia. Zestaw pasuje do pilarek Husqvarna o numerach modeli 50, 51 oraz 55. Dodatkowo można zmierzyć średnicę cylindra w oryginalnym silniku – powinna wynosić 46 mm. W przypadku wątpliwości warto porównać wymiary sworznia tłokowego (10 mm średnicy) z aktualnie zamontowanym elementem.

## Montaż i konserwacja

---

Wymiana cylindra i tłoka wymaga częściowego demontażu silnika. Przed montażem należy dokładnie oczyścić powierzchnie przylegania, sprawdzić stan łożysk wału korbowego oraz prawidłowo zamontować pierścienie tłokowe z zachowaniem właściwego ustawienia zamków. Sworzeń tłokowy zabezpiecza się pierścieniem zabezpieczającym z obu stron.

Po montażu zaleca się przeprowadzenie docierania silnika – pierwsze godziny pracy przy obniżonym obciążeniu pozwalają na prawidłowe dopasowanie pierścieni tłokowych do ścianek cylindra. W tym okresie należy unikać pracy na maksymalnych obrotach oraz długotrwałego obciążenia.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej naprawy pilarki mogą być potrzebne: uszczelki silnika, łożyska wału korbowego, pierścienie tłokowe zapasowe, olej silnikowy dwusuwowy, filtry powietrza oraz świece zapłonowe odpowiednie do modeli Husqvarna 50/51/55.