

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/koncowki-wkretakowe-14x25-mm-pz1-50-szt-yt-7810-yato-p-2340.html>

Końcówki wkrętakowe 1/4"x25 mm, pz1, 50 szt YT-7810 YATO

Cena brutto	20,77 zł
Cena netto	16,89 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-7810
Kod producenta	YT-7810
Kod EAN	5906083978104
Producent	YATO
Rodzaj napędu	Hex 1/4"
Rodzaj końcówki wkrętakowej	PZ
Napęd	Hex 1/4"
Długość [mm]	25
Materiał	AISI S2
Rozmiar [mm]	PZ1
Jednostka	OPA

Opis produktu

Końcówki wkrętakowe 1/4" x 25 mm, PZ1, 50 szt. YATO YT-7810

Zestaw 50 końcówek wkrętakowych PZ1 w standardzie 1/4" o długości 25 mm, wykonanych z hartowanej stali. Produkt przeznaczony do pracy z wkrętarkami akumulatorowymi, wiertarko-wkrętarkami oraz uchwytami magnetycznymi w zastosowaniach warsztatowych i montażowych.

Typ profilu PZ1 (Pozidriv)

Rozmiar uchwytu 1/4" (6,35 mm)

Długość 25 mm

Ilość w zestawie 50 sztuk

Charakterystyka techniczna końcówek PZ1

Profil Pozidriv PZ1

Profil PZ1 to system krzyżowy z dodatkowym rowkiem między ramionami, zapewniający lepszy kontakt z łbem śruby niż standardowy PH. Rozmiar PZ1 odpowiada śrubom o średnicy 2,0-3,0 mm, stosowanym w montażu elektroniki, mebli oraz precyzyjnych konstrukcjach.

Uchwyt 1/4" hex

Standardowy sześciokątny uchwyt 1/4" (6,35 mm) kompatybilny z większością wkrętarek akumulatorowych, wiertarek udarowych oraz uchwytów bitowych. Zabezpieczenie przed obrotem zapewnia stabilne przenoszenie momentu obrotowego.

Długość robocza 25 mm

Długość 25 mm stanowi standard w pracach montażowych, umożliwiając dostęp do większości punktów montażowych bez konieczności stosowania przedłużeń. Kompaktowa budowa ułatwia pracę w ograniczonej przestrzeni.

Hartowana stal narzędziowa

Materiał poddany hartowaniu zwiększa twardość powierzchni przy zachowaniu elastycznego rdzenia, co minimalizuje ryzyko pęknięcia końcówki pod obciążeniem. Proces hartowania wpływa na odporność na ścieranie w kontakcie z łbami śrub.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-7810
Producent	YATO
Typ profilu	PZ1 (Pozidriv)
Rozmiar uchwytu	1/4" hex (6,35 mm)
Długość całkowita	25 mm
Materiał	Hartowana stal narzędziowa
Ilość w opakowaniu	50 sztuk
Zakres średnic śrub	2,0-3,0 mm

Zastosowanie końcówek wkrętakowych PZ1

-
- Montaż mebli płytowych i elementów wyposażenia wnętrz
 - Prace instalacyjne w systemach elektrycznych i elektronicznych
 - Montaż osprzętu budowlanego, klamek, zawiasów
 - Serwis urządzeń AGD i sprzętu elektronicznego
 - Prace w warsztatach stolarskich przy łączeniu elementów drewnianych
 - Montaż obudów, paneli i konstrukcji z tworzyw sztucznych
 - Instalacja systemów mocowań i uchwytów ściennych
 - Prace konserwacyjne i naprawcze w obiektach przemysłowych

Różnice między PZ (Pozidriv) a PH (Phillips)

System Pozidriv posiada dodatkowe rowki pod kątem 45° między ramionami głównego krzyża, co zwiększa powierzchnię kontaktu i redukuje efekt "wypychania" końcówki z łba śruby (cam-out). Końcówki PZ nie powinny być stosowane wymiennie z śrubami PH, gdyż może to prowadzić do uszkodzenia zarówno narzędzia, jak i śruby.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan końcówki — uszkodzone lub zużyte ramiona profilu mogą powodować ślizganie się w łbie śruby. Podczas wkręcania należy utrzymywać prostopadłą oś narzędzia względem powierzchni materiału, co zapobiega bocznym naprężeniom.

Zestaw 50 sztuk zapewnia rezerwę końcówek w przypadku intensywnego użytkowania. Zużyte końcówki należy wymieniać, gdy widoczne jest zaokrąglenie krawędzi profilu lub trudności w utrzymaniu stabilnego kontaktu ze śrubą.

Po zakończeniu pracy końcówki należy oczyścić z zanieczyszczeń i kurzu. Przechowywanie w suchym miejscu zabezpiecza przed korozją, która może wpływać na precyzję dopasowania do łba śruby.

Kompatybilność z narzędziami

Uchwyt 1/4" hex współpracuje z wkrętarkami akumulatorowymi posiadającymi szybkozłącze 1/4", wiertarko-wkrętarkami z uchwytem szybko mocującym oraz ręcznymi uchwytami bitowymi. Przed montażem należy upewnić się, że uchwyt w narzędziu jest czysty i nieuszkodzony — zanieczyszczenia mogą powodować nieprawidłowe osadzenie końcówki.