

Dane aktualne na dzień: 15-06-2026 11:01

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lacznik-regulacji-wysokosci-przedni-do-kosiarki-spalinowej-g83053-54-64-c01023-geko-p-17070.html>



Łącznik regulacji wysokości przedni do kosiarki spalinowej G83053-54 64 C01023 GEKO

Cena brutto	39,71 zł
Cena netto	32,28 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	C01023
Kod producenta	C01023
Kod EAN	5901477131165
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Łącznik regulacji wysokości przedni do kosiarki GEKO G83053-54

Część zamienna umożliwiająca przywrócenie funkcji regulacji wysokości koszenia w kosiarkach spalinowych GEKO. Element mechanizmu odpowiedzialny za zmianę pozycji przednich kół względem pokładu.

Model C01023

Kompatybilność GEKO G83053-54

Typ Część przednia

Producent GEKO

Charakterystyka

Funkcja w mechanizmie regulacji

Łącznik stanowi element połączeniowy w układzie regulacji wysokości koszenia. Przekazuje ruch z dźwigni regulacyjnej na mechanizm podnoszenia przednich kół, umożliwiając zmianę wysokości cięcia trawy w zakresie przewidzianym przez producenta kosiarki.

Dedykowane dopasowanie

Część zaprojektowana specjalnie dla modelu G83053-54. Zachowuje oryginalne wymiary montażowe i geometrię, co zapewnia bezpośrednią wymianę bez konieczności modyfikacji innych elementów kosiarki.

Materiał wykonania

Konstrukcja metalowa odporna na obciążenia mechaniczne występujące podczas regulacji. Materiał dobrano pod kątem wytrzymałości na wielokrotne zmiany pozycji oraz pracę w warunkach narażenia na wilgoć i zanieczyszczenia.

Oznaczenie katalogowe

Numer części C01023 pozwala na jednoznaczną identyfikację w systemie części zamiennych GEKO. Kod 64 w oznaczeniu odnosi się do kategorii produktowej w klasyfikacji producenta.

Specyfikacja techniczna

Model	C01023
Kompatybilność	Kosiarka spalinowa GEKO G83053-54
Pozycja montażowa	Przednia część mechanizmu regulacji
Kod katalogowy	64 C01023
Producent	GEKO
Typ części	Oryginalna część zamienna

Zastosowanie

- Naprawa uszkodzonego mechanizmu regulacji wysokości
- Wymiana zużytego elementu łączącego
- Przywrócenie sprawności systemu zmiany wysokości koszenia
- Serwis kosiarek GEKO G83053-54
- Konserwacja zapobiegawcza układu regulacji

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić model kosiarki. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej na obudowie kosiarki lub w instrukcji obsługi. Łącznik pasuje wyłącznie do modelu G83053-54.

W przypadku wątpliwości dotyczących zgodności można porównać numer katalogowy C01023 z numerem części oryginalnej zamontowanej w kosiarce. Numer ten często znajduje się wytłoczony na samym elemencie lub jest dostępny w eksplodowanym rysunku technicznym w instrukcji serwisowej.

Montaż części zamiennej

Wymiana łącznika wymaga dostępu do mechanizmu regulacji wysokości. Przed rozpoczęciem prac należy wyłączyć silnik i odłączyć przewód świecy zapłonowej. Podczas montażu warto sprawdzić stan pozostałych elementów układu regulacji oraz smarowanie punktów ruchomych.

Diagnostyka usterek

Uszkodzenie łącznika objawia się trudnościami w zmianie wysokości koszenia, luzem w mechanizmie regulacji lub niemożnością utrzymania wybranej pozycji. Pęknięcie lub deformacja elementu prowadzi do nieprawidłowej pracy całego układu.

Przy regularnej eksploatacji kosiarki warto okresowo sprawdzać stan łącznika, szczególnie po intensywnym sezonie koszenia lub po pracy w trudnych warunkach terenowych.