

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lacznik-regulacji-wysokosci-tylny-do-kosiarki-spalinowej-g83053-54-16-c01005-geko-p-17053.html>



Łącznik regulacji wysokości tylny do kosiarki spalinowej G83053-54 16 C01005 GEKO

Cena brutto	51,60 zł
Cena netto	41,95 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	C01005
Kod producenta	C01005
Kod EAN	5901477130991
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Łącznik regulacji wysokości tylny GEKO G83053-54

Część zamienna do kosiarek spalinowych GEKO odpowiedzialna za mechanizm regulacji wysokości koszenia w tylnej części maszyny. Element systemu pozwalającego na precyzyjne dostosowanie poziomu cięcia trawy.

Model C01005

Kompatybilność GEKO G83053-54

Pozycja Tylna

Typ Część zamienna

Charakterystyka techniczna

Funkcja regulacji wysokości

Łącznik stanowi element mechanizmu pozwalającego na zmianę wysokości cięcia. Umożliwia synchronizację ustawienia tylnych kół kosiarki z wybraną pozycją wysokości, zapewniając równomierne koszenie na całej szerokości roboczej.

Konstrukcja mechaniczna

Element wykonany z materiałów odpornych na obciążenia mechaniczne występujące podczas pracy kosiarki. Konstrukcja uwzględnia warunki eksploatacji na zewnątrz, w tym kontakt z wilgocią i zmienne temperatury.

Montaż wymienny

Łącznik zaprojektowany jako część zamienna możliwa do wymiany bez specjalistycznego oprzyrządowania. Standardowe narzędzia warsztatowe wystarczą do demontażu uszkodzonego i instalacji nowego elementu.

Kompatybilność dedykowana

Część przeznaczona specyficznie do modelu GEKO G83053-54. Wymiary i punkty mocowania odpowiadają oryginalnej specyfikacji producenta, co zapewnia prawidłowe osadzenie i funkcjonowanie mechanizmu.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	C01005
Producent	GEKO
Kompatybilność	Kosiarka spalinowa GEKO G83053-54
Pozycja montażowa	Tyłna regulacja wysokości
Typ produktu	Część zamienna / element mechanizmu regulacji

Zastosowanie i montaż

Łącznik regulacji wysokości tylny znajduje zastosowanie w następujących sytuacjach:

- Wymiana zużytego lub uszkodzonego elementu mechanizmu regulacji
- Naprawa kosiarki z problemami w ustawianiu wysokości cięcia
- Przywrócenie pełnej funkcjonalności systemu regulacji po awarii
- Serwis konserwacyjny kosiarek GEKO G83053-54
- Zapobiegawcza wymiana elementów po długim okresie eksploatacji

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić oznaczenie modelu na tabliczce znamionowej kosiarki. Łącznik C01005 jest dedykowany wyłącznie dla modelu G83053-54. Użycie w innych modelach może skutkować niewłaściwym działaniem mechanizmu regulacji lub niemożnością montażu.

Konserwacja i eksploatacja

Mechanizm regulacji wysokości wymaga okresowej kontroli stanu technicznego. Należy sprawdzać luz w połączeniach oraz płynność działania dźwigni regulacyjnej. W przypadku trudności w zmianie ustawień wysokości lub nierównomiernego koszenia, konieczna może być wymiana łącznika.

Element narażony jest na działanie sił mechanicznych podczas pracy kosiarki, szczególnie przy koszeniu nierównych terenów. Pęknięcia, nadmierne zużycie punktów mocowania lub deformacje wskazują na konieczność wymiany części.

Montaż części zamiennej

Przed przystąpieniem do wymiany należy odłączyć przewód świecy zapłonowej. Wymiana łącznika wymaga dostępu do tylnego mechanizmu regulacji – zazwyczaj po odchyleniu kosiarki lub podniesieniu tylnej części. Montaż nowego elementu należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją obsługi kosiarki, zachowując właściwą kolejność montażu i momenty dokręcania śrub.