

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lozysko-do-polerki-samochodowej-g80265-22-c10000j-geko-p-17121.html>



## Łożysko do polerki samochodowej G80265 22 C10000J GEKO

Cena brutto	<b>7,63 zł</b>
Cena netto	<b>6,20 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>C10000J</b>
Kod producenta	<b>C10000J</b>
Kod EAN	<b>5901477131424</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Łożysko do polerki samochodowej GEKO G80265 22 C10000J

Część zamienna dedykowana do polerki GEKO model C10000J. Łożysko zapewnia płynną pracę mechanizmu obrotowego oraz redukuje tarcie między ruchomymi elementami narzędzia.

Kompatybilność GEKO C10000J

Kod produktu G80265 22

Typ części Łożysko

### Charakterystyka techniczna

#### Redukcja tarcia

Łożysko minimalizuje opory mechaniczne podczas pracy polerki. Przekłada się to na mniejsze obciążenie silnika, niższą temperaturę pracy oraz dłuższą żywotność całego urządzenia.

#### Stabilizacja ruchu obrotowego

Odpowiada za równomierne przenoszenie obrotów z silnika na talerz polerski. Zapobiega biciom i drganiom, które mogłyby powodować nierówności w wykończeniu lakieru.

### Odporność na obciążenia

Konstrukcja łożyska wytrzymuje zarówno obciążenia radialne (docisk do powierzchni), jak i osiowe (siły działające wzdłuż osi obrotu), co ma znaczenie przy intensywnym użytkowaniu.

### Precyzja montażu

Wymiary części odpowiadają specyfikacji producenta narzędzia. Zapewnia to prawidłowe osadzenie w gnieździe i eliminuje luz, który mógłby wpływać na jakość pracy polerki.

## Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model urządzenia	C10000J
Kod części	G80265 22
Typ komponentu	Łożysko
Przeznaczenie	Polerka samochodowa

## Zastosowanie

- Naprawa polerki GEKO C10000J przy uszkodzeniu łożyska
- Wymiana profilaktyczna po długotrwałym użytkowaniu
- Przywrócenie płynności pracy przy zauważalnych drganiach
- Serwis narzędzi w warsztatach detailingowych
- Konserwacja sprzętu używanego komercyjnie

## Użytkowanie i konserwacja

### Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model polerki. Łożysko pasuje wyłącznie do urządzenia GEKO C10000J oznaczonego kodem G80265 22. Numer modelu znajduje się zazwyczaj na tabliczce znamionowej narzędzia lub w dokumentacji technicznej.

---

## Objawy zużycia łożyska

Typowe sygnały wskazujące na konieczność wymiany to: nietypowe hałasy podczas pracy (piski, trzaski), zwiększone wibracje, ograniczenie płynności ruchu obrotowego, przegrzewanie się obudowy w okolicy łożyska, nieregularne ślady na polerowanej powierzchni.

## Montaż

Wymiana łożyska wymaga częściowego demontażu polerki. Zaleca się skorzystanie z instrukcji serwisowej producenta lub powierzenie montażu osobie z doświadczeniem w naprawie elektronarzędzi. Nieprawidłowy montaż może prowadzić do dalszych uszkodzeń mechanizmu.

## Produkty powiązane

Podczas wymiany łożyska warto rozważyć również sprawdzenie stanu innych elementów eksploatacyjnych: szczotek węglowych silnika, przekładni zębatej, uszczelek obudowy oraz przewodów zasilających. Kompleksowy przegląd pozwala uniknąć kolejnych awarii w krótkim czasie.