

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lozysko-do-rozdrabniacza-do-galezi-frezowego-cichego-cg81078-23-geko-p-21341.html>



Łożysko do rozdrabniacza do gałęzi Frezowego-Cichego CG81078-23 GEKO

Cena brutto	7,84 zł
Cena netto	6,37 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG81078-23
Kod producenta	CG81078-23
Kod EAN	5901477148545
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Łożysko do rozdrabniacza GEKO CG81078-23

Element wymienny do rozdrabniacz frezowych-cichych marki GEKO. Łożysko odpowiada za prawidłowe osadzenie i rotację wału napędowego w mechanizmie tnącym rozdrabniacza.

Model CG81078-23

Producent GEKO

Typ urządzenia Rozdrabniacz frezowy-cichy

Kategoria Część zamienna

Charakterystyka techniczna

Dedykowane dopasowanie

Łożysko zaprojektowano specjalnie pod modele rozdrabniaczy frezowych-cichych GEKO. Oznacza to precyzyjne wymiary wewnętrzne i zewnętrzne, które zapewniają właściwe osadzenie bez luzów i nadmiernych oporów.

Funkcja w układzie napędowym

Element odpowiada za redukcję tarcia podczas rotacji wału, co wpływa na płynność pracy mechanizmu tnącego. Właściwe łożysko minimalizuje straty energii i wibracje podczas rozdrabniania.

Moment wymiany

Zużyte łożysko objawia się charakterystycznym szumem, zwiększonymi wibracjami lub nadmiernym nagrzewaniem się mechanizmu. Wymiana zapobiega uszkodzeniu wału i innych komponentów układu napędowego.

Wpływ na poziom hałasu

W rozdrabniaczach typu "frezowy-cichy" stan łożyska ma bezpośredni wpływ na kulturę pracy urządzenia. Zużyte łożysko zwiększa emisję hałasu i obniża komfort użytkownika.

Specyfikacja techniczna

Model produktu	CG81078-23
Producent	GEKO
Typ części	Łożysko
Przeznaczenie	Rozdrabniacz do gałęzi frezowy-cichy GEKO
Kategoria produktu	Część zamienna / serwisowa

Zastosowanie i kompatybilność

Łożysko przeznaczone jest do następujących zastosowań:

- Naprawa rozdrabniaczy frezowych-cichych GEKO
- Serwis prewencyjny przed sezonem intensywnej pracy
- Wymiana po wystąpieniu objawów zużycia (hałas, wibracje)
- Modernizacja starszych modeli rozdrabniaczy GEKO
- Utrzymanie parametrów pracy w warunkach profesjonalnych

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu rozdrabniacza na tabliczce znamionowej urządzenia lub w instrukcji obsługi. Model CG81078-23 odnosi się do konkretnej serii rozdrabniaczy GEKO i nie jest uniwersalny dla wszystkich urządzeń tej marki.

Wymiana i konserwacja

Proces wymiany łożyska wymaga demontażu mechanizmu tnącego i dostępu do wału napędowego. Zalecane jest wykonanie wymiany przez osoby z podstawową wiedzą techniczną lub w autoryzowanym serwisie.

Podczas montażu nowego łożyska należy zwrócić uwagę na:

- Czystość gniazda montażowego – usunięcie zanieczyszczeń i pozostałości starego smaru
- Właściwe osadzenie – łożysko powinno wejść bez nadmiernego oporu, ale bez luzów
- Smarowanie – zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia
- Sprawdzenie po montażu – wał powinien obracać się płynnie, bez zacięć

Diagnostyka stanu łożyska

Regularne sprawdzanie stanu łożyska pozwala uniknąć poważniejszych awarii. Symptomy zużycia to: szum podczas pracy na biegu jałowym, wzrost temperatury obudowy mechanizmu, wibracje odczuwalne na obudowie, trudności w utrzymaniu stałych obrotów.

Produkty powiązane

Podczas wymiany łożyska warto rozważyć przegląd innych elementów układu napędowego: uszczelnień wału, noży tnących, pasków napędowych oraz sprawdzenie stanu łożysk pomocniczych, jeśli występują w danym modelu.