

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/marker-olejowy-permanentny-zloty-g29027-geko-p-48229.html>



Marker olejowy permanentny złoty G29027 GEKO

Cena brutto	3,66 zł
Cena netto	2,98 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G29027
Kod producenta	G29027
Kod EAN	5901477186011
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Marker olejowy permanentny złoty G29027

Marker olejowy permanentny przeznaczony do trwałego znakowania opon oraz innych powierzchni nieprzepuszczalnych. Farba na bazie oleju zapewnia wyraźne, odporne na ścieranie oznaczenia w kolorze złotym.

Typ farby Olejowa permanentna
Kolor Złoty
Model G29027
Zastosowanie Opony, szkło, plastik

Charakterystyka

Farba olejowa permanentna
Atrament na bazie oleju tworzy trwałe połączenie z podłożem. Po wyschnięciu marker pozostaje odporny na zmywanie wodą oraz typowe warunki atmosferyczne. Oznaczenia zachowują czytelność przez dłuższy czas, co ma znaczenie przy identyfikacji opon w magazynach i serwisach.

--

Wyraźny kolor złoty

Złoty pigment zapewnia kontrastowe oznaczenia na ciemnych powierzchniach, w tym na czarnej gumie opon. Kolor pozostaje widoczny nawet po ekspozycji na światło słoneczne i typowe zabrudzenia występujące w warsztacie.

Szerokie możliwości zastosowania

Marker działa na różnych materiałach nieprzepuszczalnych – gumie, szkłe, plastiku, metalu. Umożliwia to znakowanie nie tylko opon, ale również części samochodowych, narzędzi czy pojemników w warsztacie.

Odporność na ścieranie

Farba olejowa wykazuje większą odporność mechaniczną niż markery na bazie wody lub alkoholu. Oznaczenia na oponach pozostają czytelne mimo kontaktu z podłożem i typowych warunków składowania.

Specyfikacja techniczna

Model	G29027
Typ markera	Olejowy permanentny
Kolor	Złoty
Podstawowe zastosowanie	Znakowanie opon
Kompatybilne powierzchnie	Guma, szkło, plastik, metal
Właściwości	Permanentny, odporny na zmywanie, kontrastowy

Zastosowanie

- Znakowanie opon w magazynach i hurtowniach opon
- Identyfikacja zestawów opon w serwisach samochodowych
- Oznaczanie daty montażu lub wymiany opon
- Znakowanie części samochodowych w warsztatach
- Opisywanie pojemników i narzędzi w środowisku warsztatowym
- Trwałe oznaczenia na szkłe i plastiku
- Identyfikacja elementów w magazynach przemysłowych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie powierzchni

Przed naniesieniem oznaczenia powierzchnia powinna być sucha i wolna od kurzu lub oleju. Na zabrudzonej gumie farba może nie

przylegać równomiernie. W przypadku opon wystarczy przetrzeć miejsce znakowania suchą szmatką.

Sposób użycia

Przed pierwszym użyciem wstrząśnij markerem, aby wymieszać pigment. Naciśnij końcówkę kilkakrotnie na twardym podłożu, aby uruchomić przepływ farby. Pisz równomiernym ruchem – zbyt wolne prowadzenie może powodować nadmierną ilość atramentu w jednym miejscu.

Przechowywanie

Marker należy przechowywać w pozycji poziomej lub z końcówką skierowaną w dół, szczelnie zamknięty. Temperatura przechowywania powinna mieścić się w zakresie 5-25°C. Unikaj ekspozycji na bezpośrednie światło słoneczne.

Usuwanie oznaczeń

Farba olejowa permanentna nie usuwa się wodą. Do usunięcia oznaczeń ze szkła lub metalu można użyć rozpuszczalników organicznych (aceton, spirytus). Z gumy oznaczenia usuwają się trudniej – w praktyce zanikają naturalnie wraz ze ścieraniem powierzchni opony.