

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mieszadlo-do-farb-klejow-i-lakierow-80x415mm-hex-50-p-48574.html>

Mieszadło do farb, klejów i lakierów 80x415mm HEX (50)

Cena brutto	11,30 zł
Cena netto	9,19 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G00692
Kod producenta	G00692
Kod EAN	5901477189401
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Mieszadło do farb, klejów i lakierów 80×415 mm HEX (G00692)

Mieszadło przeznaczone do łączenia z wiertarkami i mieszarkami wyposażonymi w uchwyt pod nasadki sześciokątne. Średnica 80 mm pozwala na pracę z pojemnikami o pojemności od 5 do 25 litrów.

Średnica robocza **80 mm**

Długość całkowita **415 mm**

Typ uchwytu **HEX (sześciokąt)**

Model **G00692**

Charakterystyka techniczna

Średnica 80 mm

Wymiar dostosowany do mieszania materiałów w wiadrach i pojemnikach od 5 do 25 litrów. Przy mniejszych pojemnościach może powodować wylewanie materiału, przy większych — niedostateczne wymieszanie.

Długość 415 mm

Zapewnia zasięg pracy w pojemnikach o głębokości do 35 cm. Pozwala na mieszanie materiału bez konieczności nadmiernego pochylania pojemnika, co ogranicza ryzyko rozpryskiwania.

Uchwyt sześciokątny (HEX)

Standard stosowany w wiertarkach i mieszarkach budowlanych. Sześciokątny profil zapobiega obrotowi mieszadła w uchwycie podczas pracy, co jest częstym problemem przy uchwytach cylindrycznych.

Konstrukcja łopatek

Kształt łopatek zaprojektowany pod kątem przepływu materiału od dna do góry. Zapobiega tworzeniu się niez mieszanych warstw przy dnie pojemnika, typowych przy mieszaniu gęstych mas.

Specyfikacja techniczna

Model	G00692
Średnica mieszadła	80 mm
Długość całkowita	415 mm
Typ uchwytu	HEX (sześciokątny)
Materiał	Stal konstrukcyjna
Zalecana pojemność pojemników	5-25 litrów
Przeznaczenie	Farby, lakiery, kleje, lekkie zaprawy

Zastosowanie

- Mieszanie farb emulsyjnych, akrylowych i olejnych przed malowaniem
- Przygotowanie klejów do płytek, paneli podłogowych i tapet
- Homogenizacja lakierów, impregnatów i środków ochrony drewna
- Łączenie pigmentów z bazami farb przy tworzeniu kolorów na zamówienie
- Mieszanie żywic epoksydowych z utwardzaczami
- Przygotowanie lekkich mas szpachlowych i wyrównujących
- Mieszanie zapraw gipsowych o konsystencji płynnej
- Prace renowacyjne i projektów typu DIY

Użytkowanie i konserwacja

Montaż w narzędziu

Przed zamontowaniem sprawdź, czy wiertarka lub mieszarka posiada uchwyt pod nasadki sześciokątne. Wsuń trzon mieszadła do oporu i dokręć uchwyt. Przed uruchomieniem upewnij się, że mieszadło nie ma luzu.

Parametry pracy

Zalecane obroty: 400–600 obr/min dla farb i lakierów, 300–400 obr/min dla gęstych klejów. Wyższe obroty mogą powodować nadmierne napowietrzanie materiału i tworzenie pęcherzyków.

Czyszczenie

Czyść mieszadło natychmiast po zakończeniu pracy, przed stwardnieniem materiału. Farby wodne zmywaj wodą, lakiery i kleje — odpowiednim rozpuszczalnikiem. Zaszniętych pozostałości nie usuwaj narzędziami metalowymi, które mogą uszkodzić powierzchnię.

Przechowywanie

Przechowuj w miejscu suchym, zabezpieczonym przed korozją. Po wyschnięciu resztek materiału można je pozostawić na mieszadle — nie wpływają na kolejne użycie, o ile warstwa nie jest zbyt gruba.

Produkty powiązane

Do pracy z mieszadłem zaleca się stosowanie wiertarek lub mieszarek o mocy minimum 1000 W z regulacją obrotów. Przy mieszaniu materiałów o dużej gęstości rozważ użycie mieszadła o mniejszej średnicy lub narzędzia o wyższej mocy.