

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/obudowa-silnika-do-kosiarki-spalinowej-g83052-cg83052-3-geko-p-24404.html>

Obudowa silnika do kosiarki spalinowej G83052 CG83052-3 GEKO

Cena brutto	81,20 zł
Cena netto	66,02 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG83052-3
Kod producenta	CG83052-3
Kod EAN	5901477157523
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Obudowa silnika do kosiarki spalinowej GEKO G83052 CG83052-3

Część zamienna stanowiąca zewnętrzną osłonę silnika w kosiarce spalinowej GEKO. Obudowa pełni funkcję ochronną, zabezpieczając mechanizm napędowy przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniami oraz wpływem warunków atmosferycznych.

Producent GEKO

Model CG83052-3

Kompatybilność G83052

Typ Część zamienna

Charakterystyka

Funkcja ochronna

Obudowa stanowi pierwszą linię obrony silnika przed uszkodzeniami zewnętrznymi. Zabezpiecza mechanizm przed uderzeniami kamieni, gałęzi oraz innych obiektów występujących podczas koszenia. Minimalizuje ryzyko przedwczesnego zużycia elementów napędowych.

Odporność na warunki atmosferyczne

Konstrukcja zapewnia ochronę przed wilgocią, deszczem oraz promieniowaniem UV. Materiał wykonania wykazuje stabilność w zakresie temperatur od -10°C do +40°C, co jest typowe dla warunków eksploatacji sprzętu ogrodniczego w Polsce.

Kompatybilność z modelem G83052

Obudowa została zaprojektowana specjalnie dla kosiarki GEKO G83052. Zachowanie wymiarów montażowych oraz rozmieszczenia punktów mocowania gwarantuje bezpośrednie dopasowanie bez konieczności modyfikacji. Montaż możliwy bez specjalistycznych narzędzi.

Wymiana jako element konserwacji

Obudowa podlega naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu — pęknięcia, deformacje czy ubytki materiału są typowymi objawami konieczności wymiany. Regularna kontrola stanu technicznego obudowy pozwala uniknąć awarii wtórnych związanych z przedostawaniem się zanieczyszczeń do silnika.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Numer katalogowy	CG83052-3
Kompatybilne modele	Kosiarka spalinowa GEKO G83052
Typ części	Obudowa silnika (część zamienna)
Przeznaczenie	Kosiarki spalinowe

Kiedy wymienić obudowę silnika

Objawy wymagające wymiany

Pęknięcia mechaniczne widoczne na powierzchni obudowy, deformacje strukturalne utrudniające prawidłowy montaż, ubytki materiału w kluczowych punktach mocowania, luzy w połączeniach z innymi elementami konstrukcyjnymi kosiarki. Wymiana zalecana również po uszkodzeniach mechanicznych powstałych w wyniku uderzeń czy wywrócenia sprzętu.

Montaż i weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować oznaczenie modelu kosiarki — numer G83052 znajduje się zazwyczaj na tabliczce znamionowej umieszczonej na korpusie urządzenia lub w dokumentacji technicznej. Obudowa CG83052-3 pasuje wyłącznie do tego konkretnego modelu GEKO.

Montaż wymaga demontażu uszkodzonej obudowy poprzez odkręcenie śrub mocujących — zazwyczaj od 4 do 8 punktów mocowania w zależności od konstrukcji. Nowa obudowa montowana jest w odwrotnej kolejności. Zaleca się kontrolę szczelności połączeń oraz sprawdzenie, czy żaden element nie zahacza o ruchome części mechanizmu.

Konserwacja po montażu

Po zainstalowaniu nowej obudowy warto przeprowadzić kontrolę wizualną po pierwszych 2-3 godzinach pracy kosiarki. Sprawdzenie stabilności mocowania oraz braku nietypowych dźwięków pozwala wykryć ewentualne nieprawidłowości w montażu na wczesnym etapie.

Produkty powiązane

Podczas wymiany obudowy warto rozważyć kontrolę innych elementów eksploatacyjnych: filtra powietrza, świecy zapłonowej, oleju silnikowego oraz noża tnącego. Kompleksowa konserwacja wydłuża żywotność kosiarki i zapewnia stabilną pracę w kolejnych sezonach.