

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/oslona-paska-napedowego-do-kosiarki-spalinowej-g83055-cg83055c-geko-p-64053.html>



## Osłona paska napędowego do kosiarki spalinowej G83055 CG83055C GEKO

Cena brutto	<b>26,55 zł</b>
Cena netto	<b>21,59 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>CG83055C</b>
Kod producenta	<b>CG83055C</b>
Kod EAN	<b>5901477199912</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Osłona paska napędowego do kosiarki spalinowej GEKO G83055 – CG83055C

Oryginalna część zamienna przeznaczona do kosiarki spalinowej GEKO G83055. Osłona paska napędowego stanowi element ochronny układu przeniesienia napędu, zabezpieczając pasek przed zanieczyszczeniami, uszkodzeniami mechanicznymi oraz kontaktem z zewnętrznymi elementami podczas pracy urządzenia.

Numer części CG83055C

Producent GEKO

Kompatybilność GEKO G83055

Typ produktu Część zamienna

### Charakterystyka części

#### Dedykowane dopasowanie

Część zaprojektowana z przeznaczeniem do konkretnego modelu kosiarki GEKO G83055. Precyzyjne dopasowanie geometrii osłony gwarantuje prawidłowy montaż bez konieczności modyfikacji i przywraca maszynę do stanu fabrycznego.

### Ochrona układu napędowego

Osłona chroni pasek napędowy przed działaniem trawy, wilgoci, piasku oraz innych zanieczyszczeń przedostających się podczas koszenia. Zabrudzone lub uszkodzone osłony prowadzą do przyspieszonego zużycia paska i kół pasowych.

### Bezpieczeństwo użytkowania

Prawidłowo zamontowana osłona uniemożliwia przypadkowy kontakt z ruchomymi elementami układu napędowego podczas pracy kosiarki. Brak osłony lub jej uszkodzenie stanowi naruszenie warunków bezpiecznej eksploatacji urządzenia.

### Prosta wymiana

Część zamienna umożliwia samodzielną naprawę kosiarki bez konieczności oddawania urządzenia do serwisu. Wymiana uszkodzonej lub pękniętej osłony przywraca pełną sprawność i bezpieczeństwo maszyny.

## Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG83055C
Producent	GEKO
Przeznaczenie	Kosiarka spalinowa GEKO G83055
Typ elementu	Osłona paska napędowego
Rodzaj części	Część zamienna / oryginalna

### Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy potwierdzić zgodność numeru katalogowego z dokumentacją techniczną posiadanej kosiarki. Numer modelu urządzenia zazwyczaj znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej na obudowie lub ramie kosiarki. Niniejsza część jest dedykowana wyłącznie do modelu GEKO G83055.

## Kiedy wymagana jest wymiana osłony

- Widoczne pęknięcia lub złamania obudowy osłony

- 
- Odształcenia mechaniczne uniemożliwiające prawidłowy montaż
  - Uszkodzenia powstałe w wyniku uderzenia o przeszkodę podczas koszenia
  - Skruszenie materiału na skutek długotrwałego użytkowania i działania UV
  - Brak osłony po zakupie używanej kosiarki
  - Przywrócenie maszyny do stanu zgodnego z wymogami bezpieczeństwa