

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/oslona-paska-napedowego-do-kosiarki-spalinowej-g83055-cg83055c-geko-p-64053.html>



Osłona paska napędowego do kosiarki spalinowej G83055 CG83055C GEKO

Cena brutto	24,43 zł
Cena netto	19,86 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG83055C
Kod producenta	CG83055C
Kod EAN	5901477199912
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Osłona paska napędowego do kosiarki spalinowej GEKO G83055 – CG83055C

Oryginalna część zamienna przeznaczona do kosiarki spalinowej GEKO G83055. Osłona paska napędowego stanowi element ochronny układu przeniesienia napędu, zabezpieczając pasek przed zanieczyszczeniami, uszkodzeniami mechanicznymi oraz kontaktem z zewnętrznymi elementami podczas pracy urządzenia.

Numer części CG83055C

Producent GEKO

Kompatybilność GEKO G83055

Typ produktu Część zamienna

Charakterystyka części

Dedykowane dopasowanie

Część zaprojektowana z przeznaczeniem do konkretnego modelu kosiarki GEKO G83055. Precyzyjne dopasowanie geometrii osłony gwarantuje prawidłowy montaż bez konieczności modyfikacji i przywraca maszynę do stanu fabrycznego.

Ochrona układu napędowego

Osłona chroni pasek napędowy przed działaniem trawy, wilgoci, piasku oraz innych zanieczyszczeń przedostających się podczas koszenia. Zabrudzone lub uszkodzone osłony prowadzą do przyspieszonego zużycia paska i kół pasowych.

Bezpieczeństwo użytkowania

Prawidłowo zamontowana osłona uniemożliwia przypadkowy kontakt z ruchomymi elementami układu napędowego podczas pracy kosiarki. Brak osłony lub jej uszkodzenie stanowi naruszenie warunków bezpiecznej eksploatacji urządzenia.

Prosta wymiana

Część zamienna umożliwia samodzielną naprawę kosiarki bez konieczności oddawania urządzenia do serwisu. Wymiana uszkodzonej lub pękniętej osłony przywraca pełną sprawność i bezpieczeństwo maszyny.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG83055C
Producent	GEKO
Przeznaczenie	Kosiarka spalinowa GEKO G83055
Typ elementu	Osłona paska napędowego
Rodzaj części	Część zamienna / oryginalna

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy potwierdzić zgodność numeru katalogowego z dokumentacją techniczną posiadanej kosiarki. Numer modelu urządzenia zazwyczaj znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej na obudowie lub ramie kosiarki. Niniejsza część jest dedykowana wyłącznie do modelu GEKO G83055.

Kiedy wymagana jest wymiana osłony

- Widoczne pęknięcia lub złamania obudowy osłony

-
- Odształcenia mechaniczne uniemożliwiające prawidłowy montaż
 - Uszkodzenia powstałe w wyniku uderzenia o przeszkodę podczas koszenia
 - Skruszenie materiału na skutek długotrwałego użytkowania i działania UV
 - Brak osłony po zakupie używanej kosiarki
 - Przywrócenie maszyny do stanu zgodnego z wymogami bezpieczeństwa