

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/oslona-paska-napedu-do-kosiarki-spalinowej-g83059-cg83059-8-geko-p-24425.html>

Osłona paska napędu do kosiarki spalinowej G83059 CG83059-8 GEKO

Cena brutto	20,37 zł
Cena netto	16,56 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG83059-8
Kod producenta	CG83059-8
Kod EAN	5901477157752
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Osłona paska napędu do kosiarki spalinowej GEKO G83059

Element ochronny układu napędowego dedykowany do kosiarek spalinowych GEKO modeli G83059 i CG83059-8. Osłona zabezpiecza pasek napędowy przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi przez obce przedmioty podczas pracy urządzenia.

Typ części Osłona paska napędu

Model kosiarki G83059, CG83059-8

Producent GEKO

Charakterystyka

Ochrona mechaniczna

Osłona stanowi barierę fizyczną chroniącą pasek napędowy przed kontaktem z kamieniami, gałęziami i innymi przedmiotami występującymi w terenie. Zapobiega mechanicznemu uszkodzeniu paska, które mogłoby prowadzić do jego zerwania lub przedwczesnego zużycia.

Kompatybilność dedykowana

Część zaprojektowana specjalnie dla kosiarek GEKO modeli G83059 i CG83059-8. Precyzyjne dopasowanie wymiarów i punktów mocowania zapewnia stabilne osadzenie bez konieczności modyfikacji konstrukcji kosiarki.

Materiał wykonania

Wykonana z tworzywa odpornego na uderzenia i czynniki atmosferyczne. Materiał zachowuje właściwości mechaniczne w szerokim zakresie temperatur występujących podczas pracy kosiarki spalinowej.

Funkcja serwisowa

Osłona umożliwia wymianę zużytego lub uszkodzonego elementu oryginalnego bez konieczności zakupu całej kosiarki. Instalacja nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani umiejętności.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Osłona paska napędu do kosiarki spalinowej
Numer katalogowy	CG83059-8
Kompatybilność	Kosiarki GEKO G83059, CG83059-8
Producent	GEKO
Typ części	Część zamienna oryginalna

Zastosowanie

- Wymiana uszkodzonej lub złamanej osłony paska napędu
- Odtworzenie pełnej ochrony układu napędowego kosiarki
- Konserwacja kosiarek GEKO G83059 i CG83059-8
- Przywrócenie oryginalnej konfiguracji zabezpieczeń mechanicznych
- Zapobieganie przedostawaniu się zanieczyszczeń do układu napędowego

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu kosiarki umieszczony na tabliczce znamionowej urządzenia. Osłona jest kompatybilna wyłącznie z modelami G83059 i CG83059-8 marki GEKO. Montaż w innych modelach może być niemożliwy ze względu na różnice w geometrii obudowy i punktach mocowania.

Użytkowanie i konserwacja

Ostonę należy regularnie sprawdzać pod kątem pęknięć, szczególnie po pracy w terenie z dużą ilością kamieni lub twardych obiektów. Uszkodzona osłona traci właściwości ochronne i powinna zostać wymieniona.

Podczas montażu należy upewnić się, że wszystkie punkty mocowania są prawidłowo osadzone, a osłona nie dotyka ruchomych elementów napędu. Po instalacji zaleca się krótki test pracy kosiarki bez obciążenia w celu weryfikacji poprawności montażu.

Powierzchnię osłony można czyścić wilgotną szmatką po ostygnięciu silnika. Nie należy używać rozpuszczalników organicznych, które mogą osłabić strukturę tworzywa.

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji układu napędowego kosiarki GEKO G83059 mogą być potrzebne: pasek napędowy, koła pasowe napędu, łożyska kół, oraz inne elementy układu przeniesienia napędu zgodne z tym modelem kosiarki.