

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/oslona-paska-napedu-do-kosiarki-spalinowej-g83059-cg83059-8-geko-p-24425.html>

## Osłona paska napędu do kosiarki spalinowej G83059 CG83059-8 GEKO

Cena brutto	<b>22,25 zł</b>
Cena netto	<b>18,09 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>CG83059-8</b>
Kod producenta	<b>CG83059-8</b>
Kod EAN	<b>5901477157752</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Osłona paska napędu do kosiarki spalinowej GEKO G83059

Element ochronny układu napędowego dedykowany do kosiarek spalinowych GEKO modeli G83059 i CG83059-8. Osłona zabezpiecza pasek napędowy przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi przez obce przedmioty podczas pracy urządzenia.

Typ części Osłona paska napędu

Model kosiarki G83059, CG83059-8

Producent GEKO

### Charakterystyka

#### Ochrona mechaniczna

Osłona stanowi barierę fizyczną chroniącą pasek napędowy przed kontaktem z kamieniami, gałęziami i innymi przedmiotami występującymi w terenie. Zapobiega mechanicznemu uszkodzeniu paska, które mogłoby prowadzić do jego zerwania lub przedwczesnego zużycia.

### Kompatybilność dedykowana

Część zaprojektowana specjalnie dla kosiarek GEKO modeli G83059 i CG83059-8. Precyzyjne dopasowanie wymiarów i punktów mocowania zapewnia stabilne osadzenie bez konieczności modyfikacji konstrukcji kosiarki.

### Materiał wykonania

Wykonana z tworzywa odpornego na uderzenia i czynniki atmosferyczne. Materiał zachowuje właściwości mechaniczne w szerokim zakresie temperatur występujących podczas pracy kosiarki spalinowej.

### Funkcja serwisowa

Osłona umożliwia wymianę zużytego lub uszkodzonego elementu oryginalnego bez konieczności zakupu całej kosiarki. Instalacja nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani umiejętności.

## Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Osłona paska napędu do kosiarki spalinowej
Numer katalogowy	CG83059-8
Kompatybilność	Kosiarki GEKO G83059, CG83059-8
Producent	GEKO
Typ części	Część zamienna oryginalna

## Zastosowanie

- Wymiana uszkodzonej lub złamanej osłony paska napędu
- Odtworzenie pełnej ochrony układu napędowego kosiarki
- Konserwacja kosiarek GEKO G83059 i CG83059-8
- Przywrócenie oryginalnej konfiguracji zabezpieczeń mechanicznych
- Zapobieganie przedostawaniu się zanieczyszczeń do układu napędowego

### Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu kosiarki umieszczony na tabliczce znamionowej urządzenia. Osłona jest kompatybilna wyłącznie z modelami G83059 i CG83059-8 marki GEKO. Montaż w innych modelach może być niemożliwy ze względu na różnice w geometrii obudowy i punktach mocowania.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Ostonę należy regularnie sprawdzać pod kątem pęknięć, szczególnie po pracy w terenie z dużą ilością kamieni lub twardych obiektów. Uszkodzona osłona traci właściwości ochronne i powinna zostać wymieniona.

Podczas montażu należy upewnić się, że wszystkie punkty mocowania są prawidłowo osadzone, a osłona nie dotyka ruchomych elementów napędu. Po instalacji zaleca się krótki test pracy kosiarki bez obciążenia w celu weryfikacji poprawności montażu.

Powierzchnię osłony można czyścić wilgotną szmatką po ostygnięciu silnika. Nie należy używać rozpuszczalników organicznych, które mogą osłabić strukturę tworzywa.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji układu napędowego kosiarki GEKO G83059 mogą być potrzebne: pasek napędowy, koła pasowe napędu, łożyska kół, oraz inne elementy układu przeniesienia napędu zgodne z tym modelem kosiarki.