

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/oslona-tlumika-do-kosiarki-spalinowej-g83050g83055-cg83050-71-geko-p-24395.html>

Osłona tłumika do kosiarki spalinowej G83050/G83055 CG83050-71 GEKO

Cena brutto	21,09 zł
Cena netto	17,15 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG83050-71
Kod producenta	CG83050-71
Kod EAN	5901477157417
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Osłona tłumika do kosiarki spalinowej GEKO G83050/G83055

Oryginalna osłona tłumika dedykowana do kosiarek spalinowych GEKO modeli G83050 i G83055. Element zabezpieczający przed kontaktem z gorącym tłumikiem oraz chroniący układ wydechowy przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Model CG83050-71

Kompatybilność G83050, G83055

Producent GEKO

Typ Część zamienna

Charakterystyka osłony tłumika

Ochrona przed oparzeniami

Tłumik kosiarki spalinowej osiąga temperaturę powyżej 200°C podczas pracy. Osłona stanowi barierę fizyczną zabezpieczającą przed przypadkowym kontaktem z gorącą powierzchnią, co jest szczególnie istotne przy pracy w gęstej roślinności lub podczas manewrowania kosiarką.

Zabezpieczenie mechaniczne

Konstrukcja osłony chroni tłumik przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas pracy — uderzeniami o kamienie, gałęzie czy elementy infrastruktury ogrodowej. Zapobiega to deformacji tłumika, która mogłaby prowadzić do nieszczelności układu wydechowego.

Dedykowane dopasowanie

Osłona zaprojektowana specjalnie pod modele G83050 i G83055 zapewnia precyzyjne dopasowanie bez konieczności modyfikacji. Montaż odbywa się na oryginalnych punktach mocowania, co gwarantuje stabilność i prawidłowe funkcjonowanie.

Ochrona przed zanieczyszczeniami

Osłona ogranicza dostawanie się ścinków trawy, ziemi i wilgoci w bezpośrednie okolice tłumika. Zmniejsza to ryzyko korozji oraz zapychania się elementów układu wydechowego, co wydłuża żywotność komponentów.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG83050-71
Producent	GEKO
Kompatybilność	Kosiarki spalinowe GEKO G83050, G83055
Typ produktu	Osłona tłumika (część zamienna)
Przeznaczenie	Ochrona tłumika i zabezpieczenie użytkownika

Kiedy wymienić osłonę tłumika

Osłona tłumika podlega zużyciu eksploatacyjnemu i wymaga wymiany w następujących sytuacjach:

- Widoczne pęknięcia lub deformacje konstrukcji osłony
- Poluzowanie punktów mocowania niemożliwe do dokręcenia
- Korozja prowadząca do osłabienia struktury
- Uszkodzenia mechaniczne po uderzeniach
- Brak oryginalnej osłony w nabytej kosiarce używanej
- Utrata osłony podczas eksploatacji

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model kosiarki. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej na

obudowie kosiarki lub w instrukcji obsługi. Osłona CG83050-71 pasuje wyłącznie do modeli G83050 i G83055 marki GEKO.

Montaż i konserwacja

Montaż osłony tłumika należy przeprowadzać przy zimnym silniku. Osłona mocowana jest do oryginalnych punktów montażowych za pomocą śrub lub zawieszek przewidzianych przez producenta. Podczas montażu należy upewnić się, że osłona nie dotyka bezpośrednio tłumika — powinna pozostać niewielka szczelina zapewniająca cyrkulację powietrza i odprowadzanie ciepła.

Przed każdym sezonem koszenia warto sprawdzić stan mocowań osłony oraz jej integralność strukturalną. Poluzowane mocowania należy dokręcić, a osłonę oczyścić z nagromadzonych zanieczyszczeń. Nie należy używać kosiarki z uszkodzoną lub brakującą osłoną tłumika ze względów bezpieczeństwa.

Produkty powiązane

Do prawidłowej konserwacji kosiarki GEKO przydatne mogą być również: filtry powietrza do modeli G83050/G83055, świece zapłonowe oraz oleje do silników czterosuwowych zgodne ze specyfikacją producenta.