

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/oslona-wlotu-do-opalarki-elektrycznej-2000w-cg80283-25-geko-p-21027.html>

Osłona wlotu do opalarki elektrycznej 2000W CG80283-25 GEKO

Cena brutto	5,61 zł
Cena netto	4,56 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG80283-25
Kod producenta	CG80283-25
Kod EAN	5901477144677
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Osłona wlotu do opalarki elektrycznej 2000W GEKO CG80283-25

Część zamienna przeznaczona do opalarek elektrycznych GEKO o mocy 2000W. Zabezpiecza wlot powietrza przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do wnętrza urządzenia, co ma bezpośredni wpływ na żywotność silnika i elementów grzejnych.

Model CG80283-25

Kompatybilność Opalarki 2000W GEKO

Producent GEKO

Typ części Osłona wlotu

Charakterystyka

Ochrona przed zanieczyszczeniami

Siatka osłony zatrzymuje większe cząstki kurzu, wiórów i innych zanieczyszczeń, które mogłyby uszkodzić silnik lub zablokować przepływ powietrza. Szczególnie istotne podczas pracy w zapyłonych warunkach, np. przy usuwaniu farb czy lakierów.

Dedykowana kompatybilność

Ośłona zaprojektowana specjalnie do opalarek GEKO o mocy 2000W. Precyzyjne dopasowanie do modelu CG80283-25 zapewnia szczelność montażu i właściwą cyrkulację powietrza, co przekłada się na efektywność chłodzenia silnika.

Wymiana bez narzędzi

Montaż osłony nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani umiejętności. System mocowania pozwala na szybką wymianę w przypadku uszkodzenia mechanicznego lub nadmiernego zatkania siatki.

Przedłużenie żywotności urządzenia

Sprawna osłona wlotu zmniejsza ryzyko przegrzania silnika i zapewnia jego prawidłowe chłodzenie. Regularna wymiana zużytej osłony to prosty sposób na uniknięcie kosztownych napraw opalarki.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG80283-25
Producent	GEKO
Typ części	Ośłona wlotu powietrza
Przeznaczenie	Opalarki elektryczne 2000W GEKO
Funkcja	Filtracja wlotu powietrza, ochrona silnika

Zastosowanie

- Naprawa opalarki po uszkodzeniu mechanicznym osłony
- Wymiana profilaktyczna w przypadku nadmiernego zatkania siatki
- Serwis urządzeń pracujących w zapyłonych warunkach
- Utrzymanie właściwej wydajności chłodzenia silnika
- Zapobieganie przedostawaniu się wiórów i pyłu do wnętrza opalarki

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model opalarki. Ośłona CG80283-25 pasuje wyłącznie do opalarek GEKO o mocy 2000W. Numer

modelu znajduje się zazwyczaj na tabliczce znamionowej urządzenia lub w instrukcji obsługi. Montaż osłony w niekompatybilnym urządzeniu może prowadzić do nieprawidłowego przepływu powietrza.

Użytkowanie i konserwacja

Oslonę wlotu należy regularnie sprawdzać pod kątem zatkania. Nagromadzenie kurzu i zanieczyszczeń ogranicza przepływ powietrza, co może prowadzić do przegrzania silnika i automatycznego wyłączenia opalarki z powodu zadziałania zabezpieczenia termicznego.

W przypadku zauważenia uszkodzeń mechanicznych siatki, pęknięć obudowy osłony lub trwałego zatkania, zaleca się wymianę na nową część. Próby czyszczenia mocno zatkaanych osłon mogą okazać się nieskuteczne, a uszkodzona siatka nie zapewni właściwej ochrony silnika.

Montaż nowej osłony należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją obsługi opalarki. Przed wymianą urządzenie musi być odłączone od zasilania i całkowicie wychłodzone. Po założeniu osłony należy sprawdzić, czy jest prawidłowo zamocowana i nie ma luzów.