

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/paca-z-hydroguma-18mm-yt-51909-yato-p-15270.html>

PACA Z HYDROGUMĄ 18MM YT-51909 YATO

Cena brutto	23,79 zł
Cena netto	19,34 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-51909
Kod producenta	YT-51909
Kod EAN	5906083033452
Producent	YATO

Opis produktu

Paca z Hydrogumą 18 mm YT-51909 YATO

Paca fugowa z hydrogumą to narzędzie glazurnicze przeznaczone do usuwania nadmiaru fugi z powierzchni płytek oraz czyszczenia spoin po fugowaniu. Model YT-51909 wyposażony jest w hydrogumową gąbkę o wymiarze 18 mm, która skutecznie zbiera resztki zaprawy bez ryzyka zarysowania glazury.

Marka YATO

Model YT-51909

Rozmiar gąbki 18 mm

Materiał gąbki Hydroguma

Charakterystyka pacy fugowej z hydrogumą

Hydrogumowa struktura gąbki

Hydroguma to specjalny rodzaj materiału porowatego o dużej chłonności i elastyczności. Struktura komórkowa pozwala na efektywne wchłanianie wody i zabrudzeń, jednocześnie zapewniając delikatne czyszczenie powierzchni płytek bez pozostawiania zarysowań czy śladów.

Rozmiar 18 mm

Grubość gąbki 18 mm zapewnia odpowiednią powierzchnię roboczą do szybkiego zbierania fugi oraz wystarczającą sztywność dla kontrolowanego nacisku. Rozmiar ten sprawdza się przy fugowaniu standardowych płytek ceramicznych i gresu.

Wyprofilowany uchwyt

Ergonomiczny kształt uchwytu umożliwi stabilny chwyt i równomierne rozłożenie siły nacisku podczas pracy. Konstrukcja redukuje zmęczenie dłoni przy długotrwałym fugowaniu większych powierzchni.

Odporność mechaniczna

Materiały użyte do produkcji pacy charakteryzują się odpornością na ścieranie i wielokrotne namaczanie. Połączenie gąbki z uchwytem zapewnia trwałość narzędzia podczas intensywnego użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-51909
Typ narzędzia	Paca fugowa
Materiał gąbki	Hydroguma
Rozmiar gąbki	18 mm
Typ uchwytu	Wyprofilowany
Zastosowanie	Fugowanie płytek ceramicznych i gresu

Zastosowanie pacy fugowej

- Usuwanie nadmiaru fugi z powierzchni płytek ceramicznych po nałożeniu zaprawy
- Czyszczenie spoin i wyrównywanie fugi w szczelinie między płytkami
- Zmywanie pozostałości zaprawy klejowej z glazury podczas układania
- Wygładzanie powierzchni fugi dla uzyskania równomiernego wyglądu
- Prace wykończeniowe przy montażu płytek ściennych i podłogowych
- Czyszczenie płytek z resztek cementu i zapraw budowlanych
- Przygotowanie powierzchni do końcowego polerowania

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem fugowania gąbkę należy namoczyć w czystej wodzie i delikatnie wycisnąć nadmiar. Wilgotna hydroguma skuteczniej zbiera fugę, nie pozostawiając smugów na płytkach. Podczas pracy gąbkę trzeba regularnie płukać w wodzie i wykierać.

Technika fugowania

Pacę prowadzi się po powierzchni płytek ruchami okrężnymi lub po przekątnej względem spoin, zbierając nadmiar fugi. Unika się prowadzenia pacy wzdłuż spoin, co mogłoby wypłukać fugę ze szczelin. Po zebraniu fugi powierzchnię wyciera się lekko wilgotną gąbką dla usunięcia pozostałości.

Czyszczenie i przechowywanie

Po zakończeniu pracy pacę należy dokładnie wypłukać w czystej wodzie, usuwając wszystkie resztki fugi z gąbki. Narzędzie powinno schnąć w pozycji poziomej w przewiewnym miejscu. Regularne czyszczenie wydłuża żywotność hydrogumy i zapobiega twardnieniu materiału.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac fugowych przydatne są: zaprawa fugowa dostosowana do szerokości spoiny, wiadro budowlane do przygotowania mieszanki, gumowa paca do wciskania fugi w spoiny, gąbka wykończeniowa do finalnego czyszczenia oraz listwki dystansowe do równomiernych szczelin między płytkami.