

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/polmaska-lakiernicza-z-filtrem-weglowym-kn95-wielokrotnego-uzytku-g90013-p-68259.html>



Półmaska lakiernicza z filtrem węglowym KN95 wielokrotnego użytku G90013

Cena brutto	21,69 zł
Cena netto	17,63 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	G90013
Kod producenta	G90013
Kod EAN	5903418307929
Producent	GEKO

Opis produktu

Półmaska lakiernicza z filtrem węglowym i KN95 — GEKO G90013

Półmaska wielokrotnego użytku przeznaczona do prac lakierniczych, malarskich i szlifierskich. Dwustopniowy system filtracji łączy pochłaniacz węglowy zatrzymujący opary i gazy organiczne z filtrem przeciwpyłowym klasy KN95, zapewniając ochronę zarówno przed zanieczyszczeniami gazowymi, jak i cząstkami stałymi zawieszonymi w powietrzu.

Typ maski	Półmaska wielokrotnego użytku
Filtracja pyłów	KN95
Filtracja gazów	Filtr węglowy / gazowy
Materiał korpusu	TPE (termoplastyczny elastomer)

Charakterystyka produktu

Dwustopniowy system filtracji

Zestaw zawiera filtr węglowy pochłaniający opary i gazy organiczne (m.in. rozpuszczalniki, lotne związki organiczne z farb i lakierów) oraz filtr przeciwpyłowy klasy KN95 zatrzymujący drobne cząstki stałe. Oba filtry działają równocześnie, co pozwala na pracę w

środowiskach o mieszanym charakterze zagrożeń.

Korpus z TPE — dopasowanie i trwałość

Termoplastyczny elastomer jest materiałem elastycznym, odpornym na działanie substancji chemicznych i neutralnym dla skóry. Korpus maski dopasowuje się do kształtu twarzy, co ogranicza nieszczelności na obrzeżach — kluczowych miejsc, przez które do dróg oddechowych mogą przedostawać się zanieczyszczenia.

Wielokrotne użycie z wymiennymi filtrami

Korpus półmaski jest trwały i nadaje się do wielokrotnego użytku. Filtry węglowe i przeciwpyłowe wymienia się osobno, gdy ulegną nasyceniu lub zabrudzeniu. Pozwala to na optymalizację kosztów eksploatacji bez konieczności zakupu nowej maski po każdym zużyciu wkładów.

Regulowane mocowanie nagłowne

Pasy nagłowne wyposażono w klamry regulacyjne umożliwiające dostosowanie naprężenia do obwodu głowy użytkownika. Stabilne mocowanie zapobiega przesuwaniu się maski podczas pracy, co ma bezpośredni wpływ na szczelność przylegania i skuteczność ochrony.

Specyfikacja techniczna

Model	G90013
Producent	GEKO
Typ maski	Półmaska wielokrotnego użytku
Materiał korpusu	Termoplastyczny elastomer (TPE)
Rodzaj filtrów	Filtr węglowy i gazowy + filtr przeciwpyłowy KN95
Ochrona przed	Oparami i gazami organicznymi, cząstkami pyłu
Rozmiar	Uniwersalny
Zawartość zestawu	1 × półmaska, 2 × filtr węglowy i gazowy, 2 × filtr przeciwpyłowy KN95, 2 × pokrywa filtra przeciwpyłowego

Zastosowanie

Półmaska G90013 przeznaczona jest do stosowania w warunkach, gdzie w powietrzu obecne są jednocześnie lub naprzemiennie opary substancji organicznych i pył. Typowe obszary użycia:

-
- Lakierowanie i malowanie natryskowe pojazdów samochodowych
 - Malowanie mebli, elementów stalowych i powierzchni budowlanych
 - Prace z rozpuszczalnikami, klejami i lakierami na bazie organicznej
 - Szlifowanie drewna, gipsu, metali i tworzyw sztucznych
 - Prace remontowo-budowlane generujące pył mineralny
 - Stolarstwo i obróbka drewna
 - Opryski środkami ochrony roślin i chemikaliami ogrodniczymi
 - Prace warsztatowe w kontakcie z chemikaliami przemysłowymi

Wymiana filtrów — kiedy jest konieczna?

Filtr węglowy należy wymienić, gdy podczas pracy wyczuwalny jest zapach filtrowanych substancji — oznacza to nasycenie węgla aktywnego. Filtr KN95 wymienia się po widocznym zabrudzeniu lub gdy opór podczas oddychania wyraźnie wzrośnie. Nie należy suszyć ani czyścić filtrów w celu przedłużenia ich żywotności — skutkuje to utratą właściwości filtracyjnych.

Użytkowanie i konserwacja

Przed założeniem maski należy sprawdzić stan filtrów i szczelność połączeń między filtrem a korpusem. Po zamontowaniu filtrów maskę należy przyłożyć do twarzy i docisnąć, a następnie regulując pasy nagłowne, doprowadzić do równomiernego przylegania obrzeży do skóry. Prawidłowe uszczelnienie można zweryfikować metodą podciśnieniową: zakrywając wloty powietrza dłońmi i wykonując wdech — maska powinna przylegać mocniej bez przepuszczania powietrza przez obrzeża.

Korpus maski po użyciu należy przetrzeć wilgotną ściereczką i przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych i substancji chemicznych. Filtry przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, aby zapobiec ich przedwczesnemu nasyceniu.