

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przednie-kolo-do-kosiarki-spalinowej-g83059-cg83059-18-geko-p-24428.html>

Przednie koło do kosiarki spalinowej G83059 CG83059-18 GEKO

Cena brutto	27,33 zł
Cena netto	22,22 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG83059-18
Kod producenta	CG83059-18
Kod EAN	5901477157851
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Przednie koło do kosiarki spalinowej GEKO G83059

Oryginalna część zamienna do kosiarek spalinowych GEKO serii G83059. Koło przednie zapewnia stabilność i manewrowość podczas koszenia, bezpośrednio wpływając na równomierność pracy kosiarki na nierównościach terenu.

Model CG83059-18

Kompatybilność GEKO G83059

Typ części Koło przednie

Producent GEKO

Charakterystyka części

Kompatybilność z kosiarką

Część zaprojektowana specjalnie do kosiarki spalinowej GEKO G83059. Precyzyjne dopasowanie montażowe zapewnia prawidłową geometrię zawieszenia i stabilność podczas pracy. Wymiary osi i sposób mocowania odpowiadają specyfikacji fabrycznej.

Wpływ na manewrowość

Przednie koło w kosiarkach spalinowych odpowiada za kierunkowość i łatwość prowadzenia. Sprawne koło umożliwia płynne

skręcanie i pokonywanie nierówności terenu bez utraty stabilności. Zużyte koło powoduje problemy z prowadzeniem kosiarki po linii prostej.

Odporność na obciążenia

Konstrukcja koła dostosowana do ciężaru kosiarki spalinowej i obciążeń dynamicznych podczas pracy. Materiał wykonania wytrzymuje kontakt z nierównościami terenu, kamieniami i korzeniami bez ryzyka uszkodzenia mechanicznego.

Warunki eksploatacji

Część pracuje w kontakcie z wilgocią, błotem i zmiennymi temperaturami. Materiały zastosowane w produkcji zachowują właściwości mechaniczne w warunkach atmosferycznych typowych dla prac ogrodowych przez cały sezon.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG83059-18
Kompatybilność	Kosiarka spalinowa GEKO G83059
Typ części	Koło przednie
Producent	GEKO
Typ montażu	Oryginalne mocowanie fabryczne

Kiedy wymienić koło przednie

Sprawność kół przednich bezpośrednio wpływa na komfort i precyzję koszenia. Wymiana staje się konieczna w następujących sytuacjach:

Objawy zużycia wymagające wymiany

Widoczne pęknięcia lub uszkodzenia obręczy koła. Zużycie bieżnika powodujące poślizg na wilgotnej trawie. Luz w łożysku osi objawiający się bocznym chybotaniem. Odkształcenie koła widoczne podczas obrotu. Problemy z prowadzeniem kosiarki po linii prostej. Nierównomierne koszenie spowodowane zmianą geometrii podwozia.

Montaż i kompatybilność

Przed zakupem należy zweryfikować model kosiarki. Część CG83059-18 przeznaczona jest wyłącznie do kosiarek GEKO G83059. Wymiana koła przednie wymaga podstawowych narzędzi: klucza płaskiego lub nasadowego odpowiedniego do śruby

osi.

Podczas montażu należy sprawdzić stan osi i mechanizmu mocowania. Uszkodzona oś może powodować przyspieszone zużycie nowego koła. Po zamontowaniu warto sprawdzić swobodę obrotu koła i brak bocznego luzu.

Sprawdzenie kompatybilności

Numer modelu kosiarki znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej na obudowie silnika lub pokrywie kosiarki. Przed zamówieniem warto porównać wymiary starego koła z danymi części zamiennej. W przypadku wątpliwości zaleca się kontakt z producentem lub dostawcą.

Konserwacja kół kosiarki

Regularna konserwacja kół przedłuża ich żywotność i zapewnia sprawną pracę kosiarki. Po każdym koszeniu warto usunąć resztki trawy i błoto z kół oraz osi. Okresowa kontrola stanu łożysk pozwala wykryć zużycie przed pojawieniem się poważniejszych problemów.

Koła należy chronić przed długotrwałym działaniem wilgoci. Przechowywanie kosiarki w suchym pomieszczeniu zapobiega korozji elementów metalowych i degradacji materiałów konstrukcyjnych koła. Przed sezonem warto sprawdzić swobodę obrotu wszystkich kół i stan mocowań.

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji kosiarki GEKO G83059 mogą być potrzebne: koła tylne, łożyska osi, śruby mocujące, uszczelki obudowy. Regularna wymiana wszystkich elementów układu jezdnego zapewnia optymalną wydajność kosiarki.