

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/skrzynia-biegow-do-kosiarki-spalinowej-g83053-cg83053-34-geko-p-24413.html>

## Skrzynia biegów do kosiarki spalinowej G83053 CG83053-34 GEKO

Cena brutto	<b>128,45 zł</b>
Cena netto	<b>104,43 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>CG83053-34</b>
Kod producenta	<b>CG83053-34</b>
Kod EAN	<b>5901477157622</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Skrzynia biegów do kosiarki spalinowej GEKO G83053

Oryginalna skrzynia biegów przeznaczona do kosiarek spalinowych GEKO modelu G83053. Część zamienna odpowiedzialna za transmisję napędu i regulację prędkości jazdy kosiarki.

Model CG83053-34

Kompatybilność GEKO G83053

Typ Część zamienna

Producent GEKO

### Charakterystyka techniczna

#### Dedykowana kompatybilność

Skrzynia zaprojektowana specjalnie dla kosiarki GEKO G83053. Gwarantuje precyzyjne dopasowanie montażowe, co eliminuje problemy z instalacją i zapewnia właściwe współdziałanie z pozostałymi elementami układu napędowego.

#### Mechanizm regulacji prędkości

Umożliwia płynną zmianę prędkości jazdy kosiarki. Pozwala dostosować tempo pracy do gęstości trawy, nachylenia terenu i

indywidualnych preferencji operatora, co przekłada się na komfort użytkowania.

### Konstrukcja odporna na obciążenia

Wykonana z materiałów odpornych na typowe czynniki degradacyjne występujące podczas pracy kosiarki: wibracje, obciążenia mechaniczne, kontakt z wilgocią i trawą. Konstrukcja uwzględnia specyfikę pracy urządzeń ogrodowych.

### Część zamienna OEM

Oryginalny komponent producenta kosiarki. Zachowuje parametry techniczne i wymiary identyczne z częścią montowaną fabrycznie, co gwarantuje przywrócenie pełnej sprawności urządzenia po wymianie.

## Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG83053-34
Przeznaczenie	Kosiarka spalinowa GEKO G83053
Typ części	Skrzynia biegów / układ transmisji
Producent	GEKO
Status	Część zamienna oryginalna

## Kiedy wymienić skrzynię biegów

Skrzynia biegów w kosiarce spalinowej wymaga wymiany w przypadku wystąpienia następujących objawów:

- Brak reakcji na zmianę biegów lub trudności w przełączaniu
- Hałas, zgrzytanie lub nietypowe dźwięki podczas jazdy
- Wycieki oleju z obudowy skrzyni biegów
- Poślizg napędu lub brak przeniesienia mocy na koła
- Mechaniczne uszkodzenia obudowy po uderzeniu lub przeciążeniu
- Zużycie wewnętrznych elementów po długim okresie eksploatacji

### Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić model kosiarki na tabliczce znamionowej urządzenia. Skrzynia CG83053-34 jest kompatybilna wyłącznie z kosiarką GEKO G83053. Montaż w innych modelach może być niemożliwy ze względu na różnice w wymiarach, mocowaniach lub specyfikacji technicznej.

---

## Montaż i konserwacja

---

Wymiana skrzyni biegów wymaga podstawowej znajomości budowy kosiarki oraz dostępu do narzędzi mechanicznych. Proces obejmuje odłączenie napędu, demontaż starej skrzyni i instalację nowej części z zachowaniem właściwego momentu dokręcenia śrub mocujących.

Po montażu zaleca się sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni biegów zgodnie z instrukcją producenta kosiarki. Prawidłowy poziom oleju transmisyjnego zapewnia smarowanie wewnętrznych komponentów i wydłuża żywotność skrzyni.

Regularna kontrola stanu technicznego skrzyni biegów (szczelność, poziom oleju, płynność przełączania) pozwala wykryć potencjalne problemy we wczesnym stadium i uniknąć kosztownych napraw.

### Produkty powiązane

Podczas wymiany skrzyni biegów warto rozważyć kontrolę lub wymianę powiązanych elementów: pasków napędowych, kół zębatach, łożysk oraz oleju przekładniowego. Kompleksowa konserwacja układu napędowego zwiększa niezawodność kosiarki i zapobiega kolejnym awariom.