

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sruba-mocujaca-noz-do-kosiarki-spalinowej-g83053-54-59-c01018-geko-p-17066.html>

Śruba mocująca nóż do kosiarki spalinowej G83053-54 59 C01018 GEKO

Cena brutto	3,96 zł
Cena netto	3,22 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	C01018
Kod producenta	C01018
Kod EAN	5901477131127
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Śruba mocująca nóż do kosiarki spalinowej GEKO G83053-54 59

Element mocujący noża tnącego w kosiarkach spalinowych marki GEKO. Zapewnia stabilne połączenie noża z wałem silnika, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy i jakość koszenia.

Producent GEKO

Model C01018

Kompatybilność G83053-54 59

Zastosowanie Kosiarki spalinowe

Charakterystyka techniczna

Funkcja w mechanizmie koszenia

Śruba odpowiada za bezpieczne zamocowanie noża tnącego do wału silnika. Prawidłowe dokręcenie zapobiega obłuzowaniu się noża podczas pracy przy wysokich obrotach, co eliminuje ryzyko uszkodzenia mechanizmu lub wypadku.

Odporność na obciążenia

Konstrukcja przystosowana do pracy w warunkach dużych obciążeń mechanicznych i wibracji. Materiał wykonania wytrzymuje

cykliczne naprężenia występujące podczas koszenia twardej trawy czy najeżdżania na przeszkody.

Kompatybilność z modelami GEKO

Dedykowana do kosiarek spalinowych GEKO oznaczonych numerem G83053-54 59. Przed zakupem należy zweryfikować zgodność z numerem modelu na tabliczce znamionowej kosiarki lub w dokumentacji technicznej.

Odporność na korozję

Materiał i ewentualna powłoka ochronna zapewniają odporność na działanie wilgoci, trawy i nawozów. Wydłuża to okres eksploatacji elementu w trudnych warunkach środowiskowych typowych dla pracy kosiarki.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Numer katalogowy	C01018
Oznaczenie modelu	G83053-54 59
Typ urządzenia	Kosiarka spalinowa
Rodzaj elementu	Śruba mocująca nóż

Zastosowanie i montaż

Śruba znajduje zastosowanie w następujących sytuacjach:

- Wymiana zużytej lub uszkodzonej śruby mocującej nóż
- Serwis okresowy kosiarki spalinowej GEKO
- Naprawa po obłuzowaniu się mocowania noża
- Konserwacja po sezonie koszenia
- Modernizacja lub wymiana noża tnącego

Weryfikacja kompatybilności

Przed montażem upewnij się, że numer modelu kosiarki (G83053-54 59) odpowiada oznaczeniu na tabliczce znamionowej urządzenia. W razie wątpliwości skonsultuj się z dokumentacją techniczną lub serwisem GEKO. Nieprawidłowy dobór śruby może prowadzić do uszkodzenia gwintu lub niebezpiecznego obłuzowania noża podczas pracy.

Użytkowanie i konserwacja

Montaż śruby

Przed montażem należy oczyścić gwint w wale silnika oraz gwint śruby z zanieczyszczeń i resztek trawy. Śrubę dokręcać zgodnie z momentem zaciskającym podanym w instrukcji obsługi kosiarki - zbyt słabe dokręcenie grozi obluźowaniem, zbyt mocne może uszkodzić gwint. Zaleca się użycie klucza dynamometrycznego.

Kontrola stanu technicznego

Przed każdym sezonem koszenia oraz po każdym demontażu noża sprawdzić stan gwintu śruby i stopień jej zużycia. Uszkodzony gwint, widoczne pęknięcia lub nadmierne zużycie wymagają natychmiastowej wymiany elementu. Nie stosować śrub z uszkodzonym gwintem lub odkształconych.

Wymiana elementu

Śrubę mocującą nóż należy wymieniać po zauważeniu oznak zużycia mechanicznego, korozji lub uszkodzenia gwintu. Regularnie kontrolować dokręcenie śruby - szczególnie po pierwszych godzinach pracy po montażu oraz po każdym kontakcie noża z twardą przeszkodą.

Produkty powiązane

Podczas wymiany śruby warto rozważyć kontrolę lub wymianę noża tnącego, podkładek dystansowych oraz innych elementów układu koszącego. Kompletna konserwacja mechanizmu tnącego zapewnia bezpieczną i efektywną pracę kosiarki.