

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/swieca-do-kosiarki-spalinowej-g83051-cg83051-80-geko-p-17480.html>

Świeca do kosiarki spalinowej G83051 CG83051-80 GEKO

Cena brutto	14,86 zł
Cena netto	12,08 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG83051-80
Kod producenta	CG83051-80
Kod EAN	5901477142437
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Świeca zapłonowa GEKO G83051 CG83051-80

Część zamienna do kosiarki spalinowej GEKO G83051, odpowiedzialna za zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej w silniku. Komponent eksploatacyjny wymagający okresowej wymiany.

Producent GEKO

Model CG83051-80

Kompatybilność Kosiarka G83051

Typ Część zamienna

Charakterystyka

Kompatybilność z modelem G83051

Świeca zaprojektowana specjalnie dla kosiarki spalinowej GEKO G83051. Oznaczenie CG83051-80 wskazuje na dedykowane dopasowanie parametrów do silnika tego modelu, co zapewnia prawidłową pracę układu zapłonowego.

Funkcja w układzie zapłonowym

Generuje iskrę elektryczną inicjującą spalanie mieszanki paliwowo-powietrznej w komorze spalania. Sprawna świeca zapewnia

stabilny rozruch silnika oraz równomierne spalanie podczas pracy kosiarki.

Element eksploatacyjny

Świeca podlega naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji. Okresowa wymiana (zazwyczaj co sezon lub co 100 godzin pracy) utrzymuje optymalną wydajność silnika i ułatwia rozruch.

Wpływ na parametry pracy

Sprawna świeca zapłonowa wpływa na pełne spalanie paliwa, co przekłada się na kulturę pracy silnika, mniejsze dymienie oraz prawidłowe zużycie paliwa zgodnie z parametrami producenta.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Symbol produktu	G83051 / CG83051-80
Typ produktu	Świeca zapłonowa
Przeznaczenie	Kosiarka spalinowa GEKO G83051
Kategoria	Część zamienna / eksploatacyjna

Zastosowanie

- Wymiana zużytej świecy zapłonowej w kosiarce GEKO G83051
- Konserwacja sezonowa przed rozpoczęciem sezonu koszenia
- Naprawa przy problemach z rozruchem silnika
- Wymiana przy nierównej pracy silnika lub jego gaśnięciu
- Serwis przy zwiększonym zużyciu paliwa
- Utrzymanie sprawności układu zapłonowego

Użytkowanie i konserwacja

Kiedy wymienić świecę zapłonową

Świecę należy wymienić gdy silnik trudno się uruchamia, gaśnie podczas pracy, pracuje nierówno lub zwiększyło się zużycie paliwa. Zalecana wymiana profilaktyczna co sezon (przy użytkowaniu hobbystycznym) lub co 100 godzin pracy. Sprawdzenie stanu świecy powinno być elementem przeglądu przedsezonowego.

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model kosiarki. Świeca CG83051-80 jest przeznaczona do kosiarki GEKO G83051. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia lub w instrukcji obsługi. Stosowanie nieoryginalnych części może skutkować nieprawidłową pracą silnika.

Wskazówki dotyczące wymiany

Wymianę świecy należy przeprowadzać na zimnym silniku. Podczas montażu nowej świecy należy przestrzegać momentu dokręcania podanego w instrukcji kosiarki, aby uniknąć uszkodzenia gwintu w głowicy. Przed wymianą warto oczyścić okolice gniazda świecy, aby zapobiec dostaniu się zanieczyszczeń do komory spalania.

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji kosiarki GEKO G83051 mogą być potrzebne również: filtr powietrza, olej silnikowy do silników czterosuwowych, filtr paliwa oraz nóż tnący. Regularna wymiana elementów eksploatacyjnych wydłuża żywotność kosiarki.