

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szczotki-weglowe-do-szlifierki-mimosrodowej-oscylacyjnej-125mm-450w-cg80810-19-geko-p-33169.html>



Szczotki węglowe do szlifierki mimośrodowej oscylacyjnej 125mm 450W CG80810-19 GEKO

Cena brutto	5,53 zł
Cena netto	4,50 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG80810-19
Kod producenta	CG80810-19
Kod EAN	5901477162503
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szczotki węglowe do szlifierki mimośrodowej oscylacyjnej 125mm 450W CG80810-19 GEKO

Części zamienne zaprojektowane specjalnie do szlifierki mimośrodowej oscylacyjnej GEKO CG80810-19. Szczotki węglowe odpowiadają za przewodzenie prądu elektrycznego do wirnika silnika, zapewniając ciągłość pracy urządzenia.

Kompatybilność GEKO CG80810-19

Typ urządzenia Szlifierka 125mm 450W

Rodzaj Szczotki węglowe

Charakterystyka

Funkcja szczotek węglowych

Szczotki węglowe to element styku pomiędzy nieruchomą częścią silnika a wirującym komutatorem. Przenoszą energię elektryczną niezbędną do pracy silnika. Zużycie szczotek to naturalny proces eksploatacyjny — ich wymiana przywraca pełną sprawność urządzenia.

Dedykowana kompatybilność

Produkt zaprojektowany pod konkretny model szlifierki GEKO CG80810-19 o mocy 450W i średnicy tarczy 125mm. Dopasowanie wymiarów i parametrów elektrycznych eliminuje ryzyko niewłaściwego montażu i zapewnia prawidłową pracę silnika.

Wymiana szczotek

Regularny przegląd stanu szczotek węglowych wydłuża żywotność silnika. Zużyte szczotki powodują spadek mocy, iskrzenie i mogą uszkodzić komutator. Zaleca się wymianę, gdy długość szczotki zmniejszy się do około 1/3 wartości początkowej.

Montaż

Wymiana wymaga otwarcia obudowy silnika lub dostępu przez dedykowane gniazda szczotkowe. Po wymianie należy przeprowadzić krótki rozruch bez obciążenia, aby szczotki dopasowały się do powierzchni komutatora.

Specyfikacja techniczna

Model	CG80810-19
Przeznaczenie	Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna GEKO 125mm 450W
Typ akcesoriom	Szczotki węglowe
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Wymiana zużytych szczotek węglowych w szlifierce GEKO CG80810-19
- Przywrócenie pełnej mocy urządzenia po spadku wydajności
- Naprawa szlifierki z objawami iskrzenia silnika
- Serwis prewencyjny przed rozpoczęciem intensywnych prac
- Utrzymanie sprawności technicznej narzędzia w warsztacie

Użytkowanie i konserwacja

Rozpoznawanie zużycia szczotek

Objawy wymagające wymiany: spadek obrotów pod obciążeniem, nadmierne iskrzenie widoczne przez otwory wentylacyjne, przerwy w pracy silnika, charakterystyczny zapach spalenizny. Regularne sprawdzanie stanu szczotek zapobiega poważniejszym uszkodzeniom silnika.

Procedura wymiany

Przed wymianą należy odłączyć urządzenie od zasilania. Szczotki zwykle mocowane są sprężynami dociskowymi lub wkręcane w uchwyty. Po zamontowaniu nowych szczotek zaleca się uruchomienie szlifierki na biegu jałowym przez kilka minut, aby szczotki przyległy do komutatora.

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu urządzenia na tabliczce znamionowej lub w instrukcji obsługi. Montaż szczotek niezgodnych z modelem może skutkować uszkodzeniem silnika lub utratą gwarancji.

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji szlifierki warto rozważyć: tarcze ściernie 125mm, system odprowadzania pyłu, worki lub filtry do odkurzacza, klucze montażowe do wymiany tarcz.