

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlaczce-gniazdo-d-waz-6-opas-81378-vorel-p-2298.html>

Szybkozłącze gniazdo d wąż 6 (opas) 81378 VOREL

Cena brutto	6,15 zł
Cena netto	5,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	81378
Kod producenta	81378
Kod EAN	5906083813788
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Rozmiar szybkozłącza [cal]	1/4"
Opakowanie	sliding card

Opis produktu

Szybkozłącze gniazdo D wąż 6 (opas) 81378 VOREL

Szybkozłącze pneumatyczne gniazdo typu D do węża opaskowych o średnicy 6 mm. Element niezbędny w instalacjach sprężonego powietrza, umożliwiający szybkie i szczelne łączenie węża z narzędziami pneumatycznymi.

Typ złącza Gniazdo D

Średnica węża 6 mm (opas)

Model 81378

Producent VOREL

Charakterystyka szybkozłącza pneumatycznego

Montaż opaskowy na wąż 6 mm

Złącze przeznaczone do mocowania na węższych wężach pneumatycznych metodą opaskową. Średnica 6 mm odpowiada typowym

wężom stosowanym w małych narzędziach pneumatycznych i aplikacjach warsztatowych o niższym przepływie powietrza.

Typ D - standard kompatybilności

Oznaczenie typu D określa profil złącza zgodny z normami szybkozłączy pneumatycznych. Gniazdo współpracuje z wtyczkami typu D, zapewniając kompatybilność z większością profesjonalnych systemów sprężonego powietrza.

Szczelność połączenia

Konstrukcja gniazda minimalizuje straty ciśnienia podczas pracy. Prawidłowo zamontowane złącze na opaskach zapewnia szczelne połączenie, co przekłada się na efektywność energetyczną instalacji i stabilną pracę narzędzi.

Szybki montaż i demontaż

Mechanizm szybkozłącza umożliwia podłączenie i odłączenie węża bez użycia narzędzi. Wystarczy nacisnąć tuleję blokującą, aby rozłączyć połączenie – praktyczne rozwiązanie przy częstej zmianie narzędzi lub węży.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Szybkozłącze gniazdo D wąż 6 (opas)
Producent	VOREL
Model	81378
Typ złącza	Gniazdo (żeńskie) typ D
Średnica węża	6 mm
Sposób montażu	Opaskowy
Zastosowanie	Węże sprężonego powietrza
Wymagane zabezpieczenia	Środki ochrony osobistej podczas pracy

Zastosowanie szybkozłączy pneumatycznych

- Warsztaty samochodowe – podłączanie narzędzi pneumatycznych do instalacji sprężonego powietrza
- Garaże domowe – obsługa kompresorów i narzędzi do prac naprawczych
- Zakłady przemysłowe – linie produkcyjne wykorzystujące pneumatykę
- Stacje obsługi – systemy napełniania opon, narzędzia serwisowe
- Lakiernie – podłączanie pistoletów natryskowych i innych urządzeń
- Stoliarnie – zasilanie pneumatycznych narzędzi do obróbki drewna

-
- Prace budowlane – obsługa młotów pneumatycznych, wkrętarek
 - Hobby i modelarstwo – zasilanie aerografów i kompaktowych narzędzi

Montaż i użytkowanie

Jak zamontować szybkozłącze opaskowe

Nałóż gniazdo na koniec węża o średnicy 6 mm. Sprawdź, czy wąż jest prawidłowo osadzony na trzpieniu złącza. Zamocuj połączenie za pomocą opaski zaciskowej (metalowej lub plastikowej) w rowku montażowym. Upewnij się, że opaska jest dokręcona równomiernie i mocno – luźne połączenie może powodować wycieki powietrza.

Kompatybilność z wtyczkami

Gniazdo typu D współpracuje wyłącznie z wtyczkami typu D. Przed zakupem sprawdź, jaki typ złącza znajduje się w posiadanym sprzęcie. Mieszanie różnych typów (np. D i Euro) uniemożliwi prawidłowe połączenie lub spowoduje nieszczelności.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas montażu i demontażu złącza pod ciśnieniem należy stosować okulary ochronne i rękawice. Nagłe rozłączenie węża pod ciśnieniem może spowodować niekontrolowane ruchy końcówki i obrażenia. Zawsze najpierw odcinaj dopływ powietrza i upuszczaj ciśnienie z układu.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: wtyczki szybkozłączne typu D, opaski zaciskowe do węża 6 mm, węże pneumatyczne PUR lub PVC 6 mm, filtry powietrza, regulatory ciśnienia, szybkozłącza przejściowe na inne średnice.