

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlaczka-z-gwintem-zewnetrznym-3-4-sch14w02208-schmith-p-58616.html>



Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 3 4" SCH14W02208 SCHMITH

Cena brutto	4,12 zł
Cena netto	3,35 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH14W02208
Kod producenta	SCH14W02208
Kod EAN	5902004728940
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szybkozłączka z gwintem zewnętrznym 3/4" SCH14W02208 SCHMITH

Element złączny do instalacji pneumatycznych umożliwiający szybkie i bezklurowe łączenie przewodów oraz narzędzi sprężonego powietrza. Gwint zewnętrzny 3/4 cala pozwala na bezpośrednie połączenie z gniazdami o odpowiednim gwincie wewnętrznym.

Typ złącza	Szybkozłączka
Rodzaj gwintu	Zewnętrzny
Rozmiar gwintu	3/4"
Producent	Schmith

Charakterystyka techniczna

Gwint zewnętrzny 3/4 cala

Gwint męski o rozmiarze 3/4" (19,05 mm średnicy nominalnej) umożliwia wkręcenie złączki w gniazda, zawory lub inne elementy wyposażone w gwint wewnętrzny. Rozmiar ten jest standardem w średnich i większych instalacjach pneumatycznych.

Mechanizm szybkozłączny

Konstrukcja umożliwia łączenie i rozłączanie połączeń bez użycia narzędzi. Mechanizm blokujący zapewnia szczelność pod ciśnieniem oraz powtarzalność montażu, co jest istotne przy częstej zmianie narzędzi lub konfiguracji instalacji.

Kompatybilność z instalacjami ciśnieniowymi

Szybkozłączka jest przeznaczona do pracy w systemach sprężonego powietrza. Współpracuje z kompresorami, filtrami, reduktorami, węzami oraz narzędziami pneumatycznymi wyposażonymi w odpowiednie gniazda.

Wykonanie Schmith

Producent specjalizujący się w armaturze pneumatycznej. Elementy oznaczone kodem SCH14W02208 są częścią systemu kompatybilnych złączy, co ułatwia rozbudowę i standaryzację instalacji.

Specyfikacja techniczna

Typ złącza	Szybkozłączka pneumatyczna
Rodzaj gwintu	Zewnętrzny (męski)
Rozmiar gwintu	3/4" (19,05 mm)
Model	SCH14W02208
Producent	Schmith
Przeznaczenie	Instalacje sprężonego powietrza

Zastosowanie

- Podłączanie kluczy udarowych pneumatycznych do instalacji sprężonego powietrza
- Łączenie szlifierek, wkrętarek i innych narzędzi pneumatycznych z przewodami zasilającymi
- Montaż pistoletów lakierniczych oraz natryskowych w systemach malarskich
- Połączenie węży pneumatycznych z kompresorami wyposażonymi w gniazda 3/4"
- Integracja filtrów, osuszaczy i reduktorów ciśnienia w instalacjach warsztatowych
- Budowa rozdzielnic pneumatycznych w liniach produkcyjnych
- Szybka zmiana konfiguracji narzędzi w warunkach warsztatowych i przemysłowych
- Łączenie odcinków przewodów w systemach o większej średnicy nominalnej

Sprawdzanie kompatybilności

Przed montażem należy upewnić się, że gniazdo posiada gwint wewnętrzny 3/4" oraz że mechanizm szybkozłączny jest zgodny z systemem Schmith lub innym kompatybilnym standardem. Rozmiar gwintu można zweryfikować za pomocą suwmiarki lub sprawdzianu gwintowego.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem warto sprawdzić czystość gwintu oraz usunąć ewentualne zanieczyszczenia. Gwint należy wkręcać ręcznie, unikając nadmiernego dokręcania, które może uszkodzić uszczelki. Mechanizm szybkozłączny powinien zatrząskiwać się z wyraźnym kliknięciem, co potwierdza prawidłowe połączenie.

Podczas eksploatacji zaleca się okresową kontrolę szczelności oraz stanu mechanizmu blokującego. W przypadku zauważalnych wycieków lub trudności w łączeniu, należy wymienić uszczelki lub całą złączkę. Unikanie zanieczyszczeń oraz okresowe przedmuchiwanie instalacji wydłuża żywotność elementów.

Produkty powiązane

W ofercie dostępne są również gniazda z gwintem wewnętrznym 3/4", węże pneumatyczne o odpowiednich średnicach oraz inne elementy systemu Schmith, umożliwiające budowę kompletnej instalacji sprężonego powietrza.

...