

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tlok-do-odkurzacza-dmuchawy-spalinowej-do-liosci-jg-cg84010e-geko-p-17513.html>

Tłok do odkurzacza-dmuchawy spalinowej do liści JG CG84010E GEKO

Cena brutto	30,55 zł
Cena netto	24,84 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG84010E
Kod producenta	CG84010E
Kod EAN	5901477142499
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Tłok do odkurzacza-dmuchawy spalinowej GEKO JG CG84010E

Oryginalna część zamienna do silnika spalinowego dmuchawy do liści. Komponent zapewniający prawidłowe sprężanie mieszanki paliwowo-powietrznej w cylindrze silnika dwusuwowego.

Typ części Tłok silnikowy

Kompatybilność JG CG84010E

Marka GEKO

Zastosowanie Dmuchawa spalinowa

Charakterystyka techniczna

Kompatybilność z urządzeniem

Tłok dedykowany do modelu JG CG84010E. Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu na tabliczce znamionowej urządzenia lub w dokumentacji technicznej. Dopasowanie wymiarowe zapewnia prawidłowe funkcjonowanie silnika.

Funkcja w silniku

Tłok odpowiada za sprężanie mieszanki paliwowo-powietrznej w cylindrze silnika dwusuwowego. Jego stan techniczny bezpośrednio wpływa na moc, spalanie paliwa oraz emisję spalin. Zużyty tłok objawia się utratą mocy i trudnościami w rozruchu.

Materiał wykonania

Część wykonana ze stopu aluminium o odpowiedniej twardości i odporności termicznej. Materiał wytrzymuje temperatury robocze silnika spalinowego oraz obciążenia mechaniczne występujące podczas pracy tłoka.

Montaż i wymiana

Wymiana tłoka wymaga częściowego demontażu silnika — zdjęcia cylindra i dostępu do mechanizmu korbowodowego. Proces wymiany można przeprowadzić samodzielnie przy podstawowej znajomości budowy silników dwusuwowych i odpowiednich narzędziach.

Specyfikacja techniczna

Typ produktu	Tłok silnikowy
Przeznaczenie	Odkurzacz-dmuchała spalinowa do liści
Model urządzenia	JG CG84010E
Marka	GEKO
Typ części	Oryginalna część zamienna
Materiał	Stop aluminium

Kiedy wymienić tłok

Objawy zużycia tłoka

Utrata mocy silnika, zwiększone zużycie paliwa, trudności z rozruchem, niestabilna praca na biegu jałowym, nadmierne dymienie. Zużycie tłoka może być spowodowane długotrwałą eksploatacją, pracą z niewłaściwą mieszanką paliwową lub brakiem oleju w paliwie silników dwusuwowych.

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem sprawdź numer modelu urządzenia na tabliczce znamionowej lub w instrukcji obsługi. Model JG CG84010E powinien być wyraźnie oznaczony na obudowie dmuchawy. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z serwisem lub producentem.

Zastosowanie urządzenia

- Usuwanie liści z trawników i alejek w przydomowych ogrodach
- Porządkowanie terenów zielonych w parkach miejskich
- Czyszczenie powierzchni utwardzonych z liści i drobnych zanieczyszczeń
- Prace porządkowe na terenach rekreacyjnych
- Utrzymanie czystości na chodnikach i placach
- Sezonowe prace jesienne w obiektach komunalnych

Produkty powiązane

Podczas wymiany tłoka warto rozważyć wymianę innych elementów układu tłokowo-korbowego: pierścienie tłokowe, sworzeń tłokowy, cylinder (w przypadku zużycia powierzchni roboczej). Zaleca się również sprawdzenie stanu świecy zapłonowej oraz filtra powietrza.