

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tloki-do-kosiarki-spalinowej-g83052-cg83052-20-geko-p-24406.html>

## Tłoki do kosiarki spalinowej G83052 CG83052-20 GEKO

Cena brutto	<b>40,36 zł</b>
Cena netto	<b>32,81 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>CG83052-20</b>
Kod producenta	<b>CG83052-20</b>
Kod EAN	<b>5901477157547</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Tłoki do kosiarki spalinowej GEKO G83052

Oryginalna część zamienna do kosiarek spalinowych GEKO modelu G83052. Komponent silnika odpowiedzialny za kompresję mieszanki paliwowo-powietrznej i przekazywanie energii spalania na wał korbowy.

Producent GEKO

Model CG83052-20

Kompatybilność Kosiarka G83052

Typ części Część oryginalna

### Charakterystyka techniczna

#### Kompatybilność z modelem G83052

Tłok zaprojektowany specjalnie dla kosiarek spalinowych GEKO G83052. Wymiary i parametry techniczne odpowiadają specyfikacji oryginalnej, co gwarantuje prawidłową pracę silnika bez konieczności dodatkowych modyfikacji.

#### Materiał konstrukcyjny

Wykonany ze stopu aluminium odpornego na wysokie temperatury i obciążenia mechaniczne. Materiał charakteryzuje się odpowiednią przewodnością cieplną, co zapobiega przegrzewaniu podczas intensywnej pracy.

### Powłoka przeciwścierna

Powierzchnia robocza tłoka posiada powłokę minimalizującą tarcie w cylindrze. Zmniejsza to zużycie elementów współpracujących i wydłuża okresy między serwisowaniem silnika.

### Precyzja wykonania

Tolerancje wymiarowe utrzymane zgodnie ze specyfikacją producenta kosiarki. Zapewnia to odpowiedni luz między tłokiem a cylindrem, niezbędny dla prawidłowej kompresji i smarowania.

## Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	CG83052-20
Kompatybilność	Kosiarka spalinowa GEKO G83052
Typ produktu	Tłok silnika spalinowego
Materiał	Stop aluminium
Rodzaj części	Oryginalna część zamienna

## Kiedy należy wymienić tłok

Wymiana tłoka w silniku kosiarki spalinowej staje się konieczna w następujących sytuacjach:

- Spadek mocy silnika przy niezmienionej ilości paliwa
- Zwiększone zużycie oleju silnikowego
- Problemy z rozruchem, szczególnie na zimno
- Metaliczny stuk w silniku podczas pracy
- Widoczne zadrapania lub uszkodzenia powierzchni tłoka
- Utrata kompresji w cylindrze
- Po poważniejszych awariach silnika
- W ramach kapitalnego remontu jednostki napędowej

### Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem sprawdź numer modelu na tabliczce znamionowej kosiarki. Tłok CG83052-20 pasuje wyłącznie do modelu G83052. Użycie części do innego modelu może spowodować uszkodzenie silnika i utratę gwarancji.

---

## Montaż i konserwacja

---

Wymiana tłoka wymaga częściowego demontażu silnika i dostępu do komory spalania. Proces obejmuje:

### Przygotowanie do wymiany

Przed rozpoczęciem prac należy odłączyć przewód świecy zapłonowej, spuścić paliwo i olej. Demontaż głowicy i cylindra powinien odbywać się przy zimnym silniku. Wszystkie uszczelki należy wymienić na nowe.

### Kontrola podczas montażu

Przed instalacją nowego tłoka sprawdź stan cylindra – nie powinien zawierać zarysowań ani śladów zatarcia. Pierścienie tłokowe muszą być prawidłowo osadzone w rowkach. Podczas montażu używaj odpowiednich narzędzi do ściśnięcia pierścieni.

### Docieranie po wymianie

Po wymianie tłoka silnik wymaga okresu docierania. Przez pierwsze 2-3 godziny pracy unikaj maksymalnych obrotów i obciążeń. Pozwala to na optymalne dopasowanie powierzchni współpracujących i przedłuża żywotność naprawy.

### Zalecenia serwisowe

Wymianę tłoka warto połączyć z kontrolą innych elementów silnika: pierścieni tłokowych, sworznia, cylindra i łożysk wału korbowego. Kompleksowa regeneracja zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę kosiarki.

### Produkty powiązane

Podczas wymiany tłoka rozważ zakup: pierścieni tłokowych, uszczelek silnika, świecy zapłonowej oraz oleju silnikowego. Kompleksowa wymiana komponentów eksploatacyjnych zapewnia optymalne parametry pracy silnika.