

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tuleja-do-kosiarki-spalinowej-g83053-54-54-c01015-geko-p-17063.html>

Tuleja do kosiarki spalinowej G83053-54 54 C01015 GEKO

Cena brutto	9,40 zł
Cena netto	7,64 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	C01015
Kod producenta	C01015
Kod EAN	5901477131097
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Tuleja do kosiarki spalinowej GEKO G83053-54

Część zamienna przeznaczona do kosiarek spalinowych GEKO. Tuleja stanowi element łożyskujący lub prowadzący w układzie mechanicznym kosiarki, zapewniając płynną pracę ruchomych komponentów.

Model C01015
Kod produktu G83053-54
Producent GEKO
Typ części Część zamienna

Charakterystyka tulei

Kompatybilność z modelem G83053-54

Tuleja zaprojektowana specjalnie dla kosiarki GEKO G83053-54, co eliminuje problemy z dopasowaniem i zapewnia prawidłowe parametry montażowe. Dedykowana konstrukcja gwarantuje zgodność wymiarową z gniazdem montażowym.

Funkcja w układzie mechanicznym

Tuleja pełni rolę elementu łożyskującego lub prowadzącego, redukując tarcie między ruchomymi częściami. Zapobiega bezpośredniemu kontaktowi metalowych powierzchni, co wydłuża żywotność powiązanych komponentów.

Odporność na warunki eksploatacyjne

Konstrukcja przystosowana do pracy w środowisku narażonym na zanieczyszczenia (skoszona trawa, kurz), wilgoć oraz zmienne temperatury. Materiał tulei zachowuje właściwości mechaniczne w typowym zakresie temperatur pracy kosiarki.

Wymiana części zużytej

Regularna wymiana tulei po zauważeniu objawów zużycia (luz, hałas, wibracje) zapobiega uszkodzeniu droższych elementów układu napędowego lub mechanizmu tnącego. Profilaktyczna wymiana wydłuża okres bezawaryjnej eksploatacji.

Specyfikacja techniczna

Model	C01015
Kod produktu	G83053-54 54
Producent	GEKO
Kompatybilność	Kosiarka spalinowa GEKO G83053-54
Typ części	Część zamienna oryginalna
Kategoria	Tuleja mechaniczna

Zastosowanie

- Wymiana zużytej tulei w kosiarce GEKO G83053-54
- Naprawa układu napędowego kosiarki spalinowej
- Regeneracja mechanizmu prowadzenia kół
- Serwis mechanizmu regulacji wysokości koszenia
- Przegląd techniczny po sezonie użytkowania
- Naprawa po wystąpieniu nadmiernego luzu w układzie mechanicznym

Jak sprawdzić potrzebę wymiany tulei

Objawy zużycia tulei to: zwiększony luz w połączeniu mechanicznym, nietypowe dźwięki podczas pracy (stukanie, zgrzytanie), wibracje, nierównomierna praca mechanizmu. Przed wymianą należy upewnić się, że model kosiarki to G83053-54, sprawdzając tabliczkę znamionową lub instrukcję obsługi.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas montażu nowej tulei należy sprawdzić stan powierzchni współpracujących – wałka lub osi. Uszkodzone powierzchnie (rysy, korozja) skrócą żywotność nowej tulei. Przed montażem warto oczyścić gniazdo montażowe i lekko nasmarować powierzchnie, jeśli instrukcja obsługi kosiarki to przewiduje.

Po wymianie tulei zaleca się przeprowadzenie próbnego uruchomienia kosiarki bez obciążenia, aby sprawdzić prawidłowość montażu. W trakcie eksploatacji należy monitorować stan tulei podczas regularnych przeglądów technicznych, szczególnie po intensywnym użytkowaniu lub pracy w trudnych warunkach.

Produkty powiązane

Podczas wymiany tulei warto sprawdzić stan innych części zamiennych do kosiarki GEKO G83053-54: łożysk, pasów napędowych, śrub mocujących oraz elementów układu tnącego. Kompleksowy przegląd zapobiega kolejnym awariom w krótkim czasie.