

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tylne-kolo-do-kosiarki-spalinowej-g83054-cg83054-86-geko-p-24419.html>

Tylne koło do kosiarki spalinowej G83054 CG83054-86 GEKO

Cena brutto	48,28 zł
Cena netto	39,25 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG83054-86
Kod producenta	CG83054-86
Kod EAN	5901477157691
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Tylne koło do kosiarki spalinowej GEKO G83054

Koło zamienne dedykowane do kosiarek spalinowych GEKO model G83054. Element odpowiedzialny za stabilność prowadzenia i przyczepność urządzenia podczas koszenia.

Model CG83054-86

Kompatybilność GEKO G83054

Typ Koło tylne

Producent GEKO

Charakterystyka produktu

Kompatybilność z modelem G83054

Koło zaprojektowane specjalnie pod kosiarkę spalinową GEKO G83054. Wymiary osi, średnica montażowa i profil bieżnika dopasowane do parametrów fabrycznych, co zapewnia prawidłowe osadzenie i stabilne prowadzenie urządzenia.

Profil bieżnika

Rzeźba bieżnika zwiększa przyczepność na mokrej trawie i nierównym terenie. Zapobiega poślizgowi podczas pracy na skarpach, co wpływa na bezpieczeństwo użytkownika i równomierność koszenia.

Materiały odporne na warunki zewnętrzne

Konstrukcja wykonana z materiałów odpornych na promieniowanie UV, wilgoć i wahania temperatur. Koło zachowuje właściwości mechaniczne przez cały sezon, nie kruszy się i nie traci elastyczności.

Montaż bez specjalistycznych narzędzi

Wymiana koła nie wymaga demontażu dodatkowych elementów ani specjalistycznego oprzyrządowania. Standardowy zestaw narzędzi wystarczy do sprawnej wymiany w warunkach domowych.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG83054-86
Kompatybilność	Kosiarka spalinowa GEKO G83054
Pozycja montażowa	Tylna oś
Producent	GEKO
Typ produktu	Część zamienna oryginalna

Kiedy wymienić koło w kosiarce

Objawy zużycia wymagające wymiany

Wymiana koła staje się konieczna, gdy bieżnik jest wygładzony lub nierównomiernie zużyty, co objawia się poślizgiem kosiarki na mokrym podłożu. Pęknięcia na obwodzie koła, widoczne odkształcenia lub luzy na osi również wskazują na konieczność wymiany. Uszkodzone koło wpływa na równomierność cięcia i zwiększa opór podczas prowadzenia urządzenia.

Zastosowanie

- Wymiana zużytego lub uszkodzonego koła tylnego w kosiarce GEKO G83054
- Przywrócenie stabilności prowadzenia na nierównych terenach

-
- Poprawa przyczepności podczas koszenia na wilgotnej trawie
 - Zapewnienie bezpiecznej pracy na pochyłościach i skarpach
 - Konserwacja sezonowa przed rozpoczęciem sezonu koszenia

Montaż i konserwacja

Przed wymianą koła należy upewnić się, że kosiarka jest wyłączona, a świeca zapłonowa odłączona. Koło montuje się poprzez zsuniecie z osi, wymianę na nowy element i zabezpieczenie kołkiem lub nakrętką zgodnie z instrukcją producenta. Po montażu warto sprawdzić swobodę obrotu koła i brak luzów.

Regularna kontrola stanu kół przed sezonem pozwala uniknąć niespodziewanych awarii. Zaleca się czyszczenie kół z resztek trawy po każdym użyciu, co zapobiega korozji osi i przedwczesnemu zużyciu łożysk.

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu kosiarki na tabliczce znamionowej urządzenia. Koło CG83054-86 jest dedykowane wyłącznie do modelu G83054. Montaż koła o nieprawidłowych wymiarach może prowadzić do niestabilności urządzenia i problemów z prowadzeniem.

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji kosiarki GEKO G83054 warto rozważyć wymianę również kół przednich, noża tnącego oraz filtrów powietrza i oleju. Regularna wymiana części eksploatacyjnych wydłuża żywotność urządzenia i zapewnia jego niezawodną pracę.