

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyt-noza-do-kosiarki-spalinowej-g83053-54-55-c01016-geko-p-17064.html>

Uchwyt noża do kosiarki spalinowej G83053-54 55 C01016 GEKO

Cena brutto	29,33 zł
Cena netto	23,85 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	C01016
Kod producenta	C01016
Kod EAN	5901477131103
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Uchwyt noża do kosiarki spalinowej GEKO G83053-54/55

Element mocujący noża tnącego, zaprojektowany do kosiarek spalinowych GEKO serii G83053-54 i G83055. Zapewnia stabilne zamocowanie noża oraz prawidłowy transfer momentu obrotowego z wału silnika na układ tnący.

Model C01016

Kompatybilność G83053-54/55

Producent GEKO

Typ Część zamienna

Charakterystyka techniczna

Funkcja w układzie napędowym

Uchwyt stanowi łącznik między wałem silnika a nożem tnącym. Przenosi moment obrotowy i utrzymuje nóż w stabilnej pozycji podczas pracy. Prawidłowe mocowanie eliminuje wibracje i zapobiega luźnemu osadzeniu noża.

Konstrukcja odporna na obciążenia

Wykonany z materiału odpornego na cykliczne obciążenia mechaniczne występujące podczas koszenia. Konstrukcja uwzględnia siły

dynamiczne powstające przy kontakcie noża z twardymi przeszkodami.

Kompatybilność z serią G83053

Dedykowany do modeli kosiarek spalinowych GEKO G83053-54 oraz G83055. Wymiary i sposób montażu są dopasowane do konstrukcji tych urządzeń, co zapewnia prawidłowe osadzenie bez modyfikacji.

Proces wymiany

Wymiana uchwytu wymaga odłączenia świecy zapłonowej (zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem), odkręcenia śruby centralnej i zdjęcia starego elementu. Montaż nowego uchwytu odbywa się w odwrotnej kolejności z zachowaniem odpowiedniego momentu dokręcenia.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	C01016
Producent	GEKO
Kompatybilne modele	Kosiarki spalinowe GEKO G83053-54, G83055
Typ elementu	Część zamienna układu napędowego
Kategoria	Akcesoria do kosiarek spalinowych

Zastosowanie

- Wymiana zużytego uchwytu noża w kosiarce GEKO G83053-54
- Naprawa układu mocowania noża w modelu G83055
- Przywrócenie stabilności pracy noża tnącego
- Eliminacja wibracji spowodowanych uszkodzonym mocowaniem
- Serwis sezonowy kosiarek spalinowych GEKO
- Modernizacja starszych jednostek z serii G83053

Kiedy wymienić uchwyt noża

Wymiana jest konieczna, gdy obserwuje się: nadmierne wibracje podczas pracy kosiarki, luźne osadzenie noża mimo dokręcenia śruby, widoczne pęknięcia lub deformacje uchwytu, nierównomierne koszenie spowodowane nieprawidłowym ustawieniem noża. Regularny przegląd tego elementu zaleca się co sezon lub po 50 godzinach pracy.

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model kosiarki. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej na obudowie kosiarki lub w instrukcji obsługi. Uchwyt C01016 jest przeznaczony wyłącznie do modeli G83053-54 i G83055. Zastosowanie w innych modelach może skutkować nieprawidłowym działaniem lub uszkodzeniem układu napędowego.

W przypadku wątpliwości co do kompatybilności warto porównać stary element z fotografią produktu lub skonsultować się z serwisem. Parametry takie jak średnica otworu centralnego, rozstaw otworów montażowych i grubość materiału muszą być zgodne z oryginalnymi specyfikacjami.

Produkty powiązane

Podczas wymiany uchwyty warto rozważyć jednoczesną wymianę noża tnącego oraz śruby mocującej, jeśli wykazują ślady zużycia. Kompletna wymiana układu tnącego zapewnia optymalną wydajność koszenia i przedłuża okresy między kolejnymi serwisami.