

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/waga-hakowa-reczna-do-50-kg-z-wyswietlaczem-lcd-termometrem-i-funkcja-tarehold-kd11414-kraftdele-p-62837.html>



Waga hakowa ręczna do 50 kg z wyświetlaczem LCD, termometrem i funkcją TARE/HOLD KD11414 KRAFT&DELE

Cena brutto	9,10 zł
Cena netto	7,40 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11414
Kod producenta	KD11414
Kod EAN	5903957007366
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Waga Hakowa Ręczna do 50 kg z Wyświetlaczem LCD i Termometrem — KD11414 Kraft&Dele

KD11414 to kompaktowa waga hakowa w formacie kieszonkowym, przeznaczona do mobilnego pomiaru masy przedmiotów zawieszanych na haku. Obsługuje obciążenia do 50 kg z rozdzielczością 5 g w dolnym zakresie pomiarowym. Urządzenie wyposażono w podświetlany wyświetlacz LCD, wbudowany termometr oraz zestaw funkcji ułatwiających pracę w zmiennych warunkach.

Maks. obciążenie 50 kg
Dokładność (0-10 kg) 5 g
Dokładność (10-50 kg) 10 g
Zasilanie 2 x AAA 1,5 V

Charakterystyka urządzenia

--

Funkcja HOLD — zamrożenie wskazania

Po zakończeniu pomiaru wynik pozostaje widoczny na wyświetlaczu nawet po zdjęciu ładunku. Funkcja przydatna przy ważeniu przedmiotów trudnych do utrzymania w bezruchu, takich jak ryby czy bagaż podręczny — odczyt można wykonać spokojnie po odłożeniu przedmiotu.

Funkcja TARE — tarowanie

Zerowanie wskazania z uwzględnieniem masy pojemnika, siatki lub torby, w której umieszczony jest ważony przedmiot. Wynik końcowy obejmuje wyłącznie masę zawartości, co eliminuje konieczność ręcznego odejmowania tary.

Podświetlenie LCD i wbudowany termometr

Niebieskie podświetlenie wyświetlacza umożliwia odczyt wyniku w warunkach słabego oświetlenia — np. o świcie podczas połowów lub w magazynach o ograniczonym oświetleniu. Wbudowany termometr pozwala jednocześnie kontrolować temperaturę otoczenia bez potrzeby osobnego urządzenia.

AUTO POWER-OFF i wskaźnik baterii

Automatyczne wyłączenie po czasie bezczynności ogranicza zużycie energii i wydłuża żywotność baterii. Komunikat **Lo** na wyświetlaczu sygnalizuje niski poziom naładowania ogniw — pozwala to wymienić baterie zanim wskazania stracą dokładność.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11414
Producent	Kraft&Dele
Maksymalne obciążenie	50 kg
Dokładność w zakresie 0–10 kg	5 g
Dokładność w zakresie 10–50 kg	10 g
Jednostki miary	g, kg, lb, jin
Wyświetlacz	LCD z niebieskim podświetleniem
Termometr	Tak
Funkcje dodatkowe	TARE, HOLD, AUTO POWER-OFF
Zasilanie	2 × bateria AAA 1,5 V (w zestawie)
Kolor obudowy	Czarny

Komunikaty systemowe	O-Id (przeciążenie), Lo (słaba bateria)
Zawartość zestawu	Waga hakowa KD11414, 2 × bateria AAA

Typowe zastosowania

- Ważenie połowów wędkarskich — ryb i przynęt
- Kontrola masy bagażu przed odprawą lotniczą
- Ważenie walizek i plecaków turystycznych
- Ważenie produktów spożywczych na targu lub w kuchni
- Szybka kontrola masy paczek w magazynie lub logistyce
- Mobilny pomiar masy w warsztacie lub miejscu pracy
- Ważenie zwierząt domowych w siatkach lub koszach transportowych z użyciem funkcji TARE

Komunikaty wyświetlacza

O-Id — przeciążenie

Komunikat pojawia się, gdy masa ważonego przedmiotu przekracza 50 kg. W takiej sytuacji należy niezwłocznie zdjąć ładunek, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu pomiarowego.

Lo — niski poziom naładowania baterii

Wskazania mogą być niedokładne przy rozładowanych ogniwach. Komunikat Lo sygnalizuje konieczność natychmiastowej wymiany baterii AAA przed kolejnym pomiarem.