

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wal-do-piaskarki-syfonowej-g02019-cg02019-5-geko-p-17158.html>

## Wał do piaskarki syfonowej (G02019) CG02019-5 GEKO

Cena brutto	<b>19,85 zł</b>
Cena netto	<b>16,14 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>CG02019-5</b>
Kod producenta	<b>CG02019-5</b>
Kod EAN	<b>5901477134807</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Wał do piaskarki syfonowej GEKO CG02019-5

Część zamienna do piaskarki syfonowej GEKO model G02019. Wał stanowi kluczowy element mechanizmu napędowego odpowiadający za przeniesienie ruchu obrotowego w układzie piaskarki syfonowej.

Model CG02019-5

Kompatybilność GEKO G02019

Typ Część zamienna

### Charakterystyka techniczna

#### Dedykowana kompatybilność

Wał zaprojektowany specjalnie dla piaskarki syfonowej GEKO G02019. Precyzyjne dopasowanie wymiarów zapewnia właściwą współpracę z łożyskami, uszczelnieniami i pozostałymi elementami układu napędowego.

#### Funkcja w układzie piaskarki

Element odpowiedzialny za transmisję mocy z silnika do mechanizmu zasysania i transportu ścierniwa. Przenosi moment obrotowy niezbędny do wytworzenia efektu Venturiego w systemie syfonowym.

### Konstrukcja odporna na zużycie

Wykonanie z materiałów odpornych na obciążenia mechaniczne i środowisko pracy piaskarki. Konstrukcja uwzględnia narażenie na wibracje, obciążenia radialne i osiowe występujące podczas piaskowania.

### Montaż w systemie napędowym

Standardowe rozwiązanie konstrukcyjne umożliwiające wymianę bez konieczności specjalistycznych narzędzi. Wał montowany w łożyskach z zachowaniem właściwych luzów i tolerancji.

## Specyfikacja techniczna

Kod produktu	CG02019-5
Producent	GEKO
Typ komponentu	Wał napędowy
Przeznaczenie	Piaskarka syfonowa G02019
Kategoria	Część zamienna

## Zastosowanie

Wał przeznaczony do wymiany w następujących sytuacjach:

- Zużycie eksploatacyjne wału w piaskarce GEKO G02019
- Uszkodzenie mechaniczne elementu wskutek awarii
- Konserwacja zapobiegawcza układu napędowego
- Modernizacja lub regeneracja piaskarki syfonowej
- Wymiana w ramach przeglądu technicznego urządzenia

## Weryfikacja kompatybilności

### Sprawdzenie zgodności z urządzeniem

Przed zakupem należy zweryfikować model piaskarki. Wał CG02019-5 kompatybilny wyłącznie z piaskarką syfonową GEKO model G02019. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia lub w dokumentacji technicznej. Montaż w innych modelach może skutkować nieprawidłowym działaniem lub uszkodzeniem piaskarki.

---

## Proces wymiany wału

---

Wymiana wału w piaskarce syfonowej wymaga podstawowej wiedzy technicznej i dostępu do układu napędowego:

Przed rozpoczęciem prac należy odłączyć urządzenie od zasilania pneumatycznego i upewnić się o całkowitym odpowietrzeniu układu. Demontaż obejmuje usunięcie obudowy, odkręcenie elementów mocujących łożyska oraz wyjęcie zużytego wału. Nowy wał montuje się w odwrotnej kolejności, zwracając uwagę na właściwe osadzenie w łożyskach i zachowanie osiowości.

Po montażu zaleca się kontrolę swobody obrotu wału przed ponownym uruchomieniem piaskarki. Należy również sprawdzić stan uszczelnień i w razie potrzeby wymienić je na nowe, aby zapobiec przedostawaniu się pyłu do układu napędowego.

### **Konserwacja po wymianie**

Po zainstalowaniu nowego wału zaleca się kontrolę poziomu hałasu i wibracji podczas pierwszych godzin pracy. Zwiększony poziom wibracji może wskazywać na niewłaściwe wyważenie lub nieprawidłowy montaż. Okresowa kontrola stanu wału i łożysk wydłuża żywotność całego układu napędowego piaskarki.

### Produkty powiązane

Podczas wymiany wału warto rozważyć kontrolę lub wymianę łożysk, uszczelek oraz pasków napędowych w piaskarce GEKO G02019. Kompleksowa konserwacja układu napędowego zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę urządzenia.