

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wirnik-do-aeratora-wertykulatora-2w1-jg-premium-cg83002a-geko-p-44918.html>



Wirnik do aeratora wertykulatora 2w1 JG PREMIUM CG83002A GEKO

Cena brutto	107,79 zł
Cena netto	87,63 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG83002A
Kod producenta	CG83002A
Kod EAN	5901477183935
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wirnik do aeratora wertykulatora 2w1 JG PREMIUM CG83002A GEKO

Oryginalny wirnik napędowy przeznaczony do urządzeń 2w1 JG PREMIUM (model G83002). Element zapewniający transfer mocy z silnika do mechanizmu roboczego w aeratorach i wertykulatorach.

Model CG83002A
Długość całkowita 195 mm
Średnica wałka 8 mm (5 zębów)
Kompatybilność JG PREMIUM G83002

Charakterystyka techniczna

Wałek zębaty 8 mm z 5 zębami

Przekazuje moment obrotowy z silnika. Średnica 8 mm z pięcizębowym profilem zapewnia pewne połączenie z wałem napędowym urządzenia. Przed zakupem należy zweryfikować zgodność profilu zębatego.

Długość robocza 195 mm

Całkowita długość wirnika determinuje kompatybilność z obudową urządzenia. Wymiar 195 mm odpowiada konstrukcji modelu G83002 i zapewnia prawidłowe osadzenie w mechanizmie napędowym.

Korpus o średnicy 40 mm

Średnica korpusu wirnika musi odpowiadać wymiarom wewnętrznym obudowy urządzenia. Parametr ten decyduje o możliwości montażu i prawidłowej pracy mechanizmu napędowego.

Komulator średnicy 21 mm

Element odpowiedzialny za kumulację i przekazywanie energii w układzie napędowym. Średnica 21 mm jest dostosowana do specyfikacji urządzenia JG PREMIUM G83002.

Specyfikacja techniczna

Model	CG83002A
Kompatybilność	JG PREMIUM G83002 (aerator wertykulator 2w1)
Długość całkowita	195 mm
Średnica wałka zębatego	8 mm
Liczba zębów wałka	5
Średnica korpusu	40 mm
Średnica komulatora	21 mm
Producent	GEKO
Typ części	Oryginalna część zamienna

Zastosowanie

- Wymiana zużytego lub uszkodzonego wirnika napędowego
- Naprawa układu przeniesienia napędu w aeratorze wertykulatorze
- Przywrócenie sprawności mechanizmu roboczego urządzenia JG PREMIUM G83002
- Serwis urządzeń do pielęgnacji trawników 2w1
- Regeneracja układu napędowego po intensywnym użytkowaniu

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu urządzenia (G83002) oraz wymierzyć parametry oryginalnego wirnika. Kluczowe są: średnica wałka zębatego (8 mm), liczba zębów (5) oraz długość całkowita (195 mm). Niezgodność któregokolwiek z parametrów uniemożliwi montaż lub prawidłowe działanie mechanizmu napędowego.

Użytkowanie i konserwacja

Wirnik należy montować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia JG PREMIUM G83002. Przed instalacją warto oczyścić miejsce montażu z zanieczyszczeń i sprawdzić stan łożysk. Po sezonie pracy zaleca się kontrolę wizualną wirnika pod kątem śladów zużycia mechanicznego, pęknięć lub deformacji.

Podczas eksploatacji urządzenia należy unikać pracy na bardzo twardym podłożu oraz kontaktu mechanizmu roboczego z kamieniami i twardymi przedmiotami, co może prowadzić do przeciążenia układu napędowego i przedwczesnego zużycia wirnika.

Produkty powiązane

Podczas wymiany wirnika warto rozważyć kontrolę stanu innych elementów napędowych urządzenia: łożysk, pasków napędowych, wałów oraz mechanizmu sprzęgła. Kompleksowy przegląd układu napędowego zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę aeratora wertykulatora.