

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wirnik-do-kosiarki-elektrycznej-1200w-czesci-s83021-p-21830.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## Wirnik do kosiarki elektrycznej 1200W- części S83021

Cena brutto	<b>8,68 zł</b>
Cena netto	<b>7,06 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>S83021</b>
Kod producenta	<b>S83021</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Wirnik do kosiarki elektrycznej 1200W - S83021

Część zamienna do elektrycznych kosiarek o mocy 1200W. Wirnik odpowiada za napęd noża tnącego i zapewnia odpowiednią prędkość obrotową podczas koszenia.

Model S83021

Moc silnika 1200W

Typ Część zamienna

### Charakterystyka wirnika

#### Funkcja wirnika w kosiarce

Wirnik przenosi moment obrotowy z silnika na nóż tnący. Jego konstrukcja wpływa na stabilność pracy i równomierność koszenia. Uszkodzony wirnik powoduje wibracje, hałas i spadek wydajności cięcia.

#### Kompatybilność z mocą 1200W

Parametry mechaniczne wirnika dostosowano do silników 1200W. Oznacza to odpowiednią wytrzymałość na moment obrotowy i

prędkość obrotową charakterystyczne dla tej klasy mocy. Użycie wirnika o niewłaściwych parametrach może prowadzić do uszkodzenia silnika.

### Materiał wykonania

Wirniki do kosiarek wykonuje się z metali odpornych na korozję i zmęczenie materiału. Precyzyjne wyważenie elementu minimalizuje wibracje podczas pracy, co przekłada się na mniejsze obciążenie łożysk i cichszą pracę urządzenia.

### Montaż części zamiennej

Wymiana wirnika wymaga demontażu obudowy kosiarki i dostępu do silnika. Należy sprawdzić stan łożysk i innych elementów napędowych. Prawidłowy montaż zapewnia dokręcenie z odpowiednim momentem i sprawdzenie współosiowości.

## Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	S83021
Przeznaczenie	Kosiarka elektryczna 1200W
Typ części	Wirnik napędowy
Funkcja	Przeniesienie napędu z silnika na nóż

## Kiedy wymienić wirnik

### Typowe objawy uszkodzenia

Nadmierne wibracje podczas pracy, nietypowe odgłosy z wnętrza kosiarki, spadek prędkości obrotowej noża, przegrzewanie się silnika, trudności z uruchomieniem urządzenia. Uszkodzony wirnik może prowadzić do awarii innych podzespołów, dlatego wymianę należy przeprowadzić niezwłocznie po wykryciu problemu.

## Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem sprawdź następujące parametry:

- Moc silnika kosiarki - musi wynosić 1200W
- Numer katalogowy oryginalnej części - porównaj z S83021
- Wymiary geometryczne wirnika - średnica i wysokość
- Typ mocowania do wału silnika
- Dokumentację techniczną kosiarki - sprawdź listę części zamiennych

---

### **Brak pewności co do kompatybilności**

W przypadku wątpliwości skontaktuj się z producentem kosiarki lub dostawcą części. Podaj model kosiarki, numer seryjny oraz zdjęcie oryginalnego wirnika. Montaż niekompatybilnej części może skutkować uszkodzeniem silnika i utratą gwarancji.

### **Produkty powiązane**

Podczas wymiany wirnika warto sprawdzić stan łożysk silnika, szczotek węglowych oraz noża tnącego. Jednoczesna wymiana zużytych elementów przedłuży żywotność kosiarki i zapewnia optymalną wydajność koszenia.