

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wirnik-do-szlifierki-mimosrodowej-oscylacyjnej-125mm-450w-cg80810-20-geko-p-33170.html>



Wirnik do szlifierki mimośrodowej oscylacyjnej 125mm 450W CG80810-20 GEKO

Cena brutto	63,61 zł
Cena netto	51,72 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG80810-20
Kod producenta	CG80810-20
Kod EAN	5901477162510
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wirnik do szlifierki mimośrodowej oscylacyjnej 125mm 450W GEKO CG80810-20

Część zamienna do szlifierek mimośrodowych oscylacyjnych GEKO. Wirnik stanowi kluczowy element konstrukcyjny odpowiedzialny za napęd ruchu oscylacyjnego tarczy szlifierskiej.

Średnica tarczy 125 mm
Moc narzędzia 450 W
Model CG80810-20
Producent GEKO

Charakterystyka techniczna

Dedykowana kompatybilność

Wirnik zaprojektowano specjalnie do szlifierek mimośrodowych GEKO o mocy 450W i średnicy tarczy 125mm. Dokładne dopasowanie wymiarów zapewnia prawidłowe współdziałanie z pozostałymi elementami układu napędowego.

Funkcja w układzie napędowym

Element odpowiada za przekształcenie ruchu obrotowego silnika w ruch oscylacyjny charakterystyczny dla szlifierek mimośrodowych. Prawidłowo funkcjonujący wirnik zapewnia właściwą amplitudę drgań i częstotliwość oscylacji.

Wpływ na jakość szlifowania

Stan wirnika bezpośrednio przekłada się na stabilność pracy szlifierki. Zużyty lub uszkodzony wirnik powoduje nadmierne wibracje, nierównomierne szlifowanie i obniżoną precyzję obróbki.

Konstrukcja i trwałość

Wykonanie z materiałów odpornych na obciążenia mechaniczne i wysoką temperaturę pracy. Precyzyjne wyważenie elementu minimalizuje drgania i wydłuża żywotność łożysk w szlifierce.

Specyfikacja techniczna

Model produktu	CG80810-20
Producent	GEKO
Typ części	Wirnik do szlifierki mimośrodowej oscylacyjnej
Kompatybilność - średnica tarczy	125 mm
Kompatybilność - moc szlifierki	450 W
Przeznaczenie	Część zamienna

Kiedy wymienić wirnik

Objawy zużycia wirnika

Nadmierne wibracje podczas pracy, hałas łożysk, nierównomierne szlifowanie, spadek mocy obrotowej, nagrzewanie się obudowy szlifierki. Każdy z tych symptomów może wskazywać na konieczność wymiany wirnika lub innych elementów układu napędowego.

Regularna kontrola stanu wirnika pozwala uniknąć poważniejszych uszkodzeń szlifierki. Wymiana zużytego elementu przywraca parametry pracy urządzenia i zapobiega uszkodzeniu silnika czy przekładni.

Montaż i kompatybilność

Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanej szlifierki GEKO. Wirnik CG80810-20 jest dedykowany do konkretnych modeli o mocy 450W i średnicy tarczy 125mm. Montaż wymaga częściowego demontażu obudowy szlifierki i dostępu do układu napędowego.

Sprawdzanie kompatybilności

Numer modelu szlifierki znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej na obudowie narzędzia. W przypadku wątpliwości dotyczących kompatybilności zaleca się kontakt z serwisem lub producentem przed zakupem części zamiennej.

Produkty powiązane

Przy wymianie wirnika warto rozważyć kontrolę stanu łożysk, przekładni oraz innych elementów układu napędowego szlifierki mimośrodowej. Kompleksowa konserwacja wydłuży żywotność narzędzia i zapewnia jego niezawodne działanie.